

ウイング・バン

管理番号 348809

車輜状態調査票

鍵番号 102

調査日 R6年 1月 27日

① 車種 トラクタ(トレーラー)・大型・中型・小型 ② 車名 いすゞ 通称名 エルフ

形式 TPG-NPR85YN 車番 NPR85Y-7016778 形状 保冷バン

◎ ベット付き 無し ◎ キャブ幅 標準・ワイド ◎ 高床・低床・全低床

④ 駆動方式 4x2・4x4・6x2・6x4・8x4・前2軸

⑤ エンジン形式 4JJ1・110 kW 150 PS

● エンジン状態 A・B・C・D・E ● 始動性 良・不良

● オイル漏れ 有・無 ● 燃料漏れ 有・無 ● パワステオイル漏れ 有・無

⑥ 足回り 総輪エアサス・リヤエアサス・リーフサス(・トラニオン)

⑦ ミッション M/T 6 速・A/T クラッチペダル 有・無

● ミッション状態 良好・ギヤ鳴り・オイル漏れ ● クラッチ状態 良・不良

● デフ状態 良・オイル漏れ等

● ブレーキ A・AO・V 効き 良・不良 ◎ 補助ブレーキ(リターダー) 有・無

● フレーム状態 良好・錆び・亀裂等 ● 燃料タンク(1個・2個) 100 L

⑧ マフラー状態 DPD 有・無 良好・排気漏れ・亀裂等 AdBlue 有・無

⑨ 装備品 ● エアコン 有(オート・マニュアル)・効き具合 良・不良・無

● パワーウインドウ 有・無: 作動状態 良・不良(左・右)

● サイドミラー 手動・電動格納: 作動状態 良・不良 欠品 有・無

● バックアイカメラ 有・無 ● ETC 有・無

⑩ その他 ● シート破れ 有・無 ● キャブ内汚れ 少・中・多 ● 定員 2 名

● 飛び石 有(ヶ所、補修可・否)ひび割れ・無 ◎ 小キズ ヶ所

● タイヤ状態 サイズ・ホイール・残量(m/m)

◎ タテ・ミックス(スノー)・スタットレス

FF 225/80R17.5 13³/_{22L}

FR _____

RF 225/80R17.5 13³/_{22L}

RR _____

◎ ホイール AW(銘柄)) SW

	12	13	F用スペア
			13
	13	13	R用スペア

● 年式 H29 年 8 月 ◎ 車検 年 月 日 車検切れ・時抹消

● 走行距離 154,947 Km・走行不明、 ● 最大積載量 3,800kg

⑩ 上物架装物

メーカー 日本フルハーフ

メーカー ナカオ工業

形式 GAE4

形式 N-2-1-10

製造年月 _____

製造年月 _____

製造番号 EIEE201

製造番号 SE000376J

● 荷台内寸 mm 長さ 4,490 幅 2,060 高さ (1,970) ● 煽り高さ

(木枠・床面より) ● 門口寸法 mm 幅 2,050 高さ (1,940) ● 床面高さ (1,148)

● 仕様◎ セイロラック 0 対 ◎ 床鉄板張り 有・無 ● 中柱 差込・回転式・無 後部柱 有・無

● ドア 観音開き・シャッター式・跳ね上げ、: サイドドア 左・右 スライド式・片開き・無

● ラッシング 0 段、: 床フック(引出・埋込) 0 対、: ジョルダ 0 列

● ゲート 付き(格納・跳ね上げ)・無 ● 備考

: メーカー _____

: 形式 _____

: 製造番号 _____

