

ダンプ・アームロール

管理番号 349461

車輌状態調査票

調査日 2024年 5月 27日

- ① 車種 ・トラクタ(トレーラー) ・大型 ・中型 ・小型 ・その他(バス・商用・乗用車)
 ② 車名 ハスク 形式 TKG-FRR90S2 車番 FRR90-7079543 形状 アームロール
 ③ 車輌情報 通称名 フォワード ◎ ベット付きレス ◎ キャブ幅 標準・ワイド、
 ④ 駆動方式 4x2 4x4 6x2 6x4 8x4 前2軸
 ⑤ エンジン形式 4HK1 154 KW 210 PS、◎ ターボ付き・無、
 ● 始動性 良・不良、● エンジン状態 A・B・C・D・E、● オイル漏れ 有・無、
 ⑥ 足回り 総輪エアサス・リヤエアサス リーフサス(トランオン)
 ⑦ ミッション M/T 6速、A/T クラッチペタル 有・無、ミッション状態 良好・ギヤ鳴り・オイル漏れ等、
 ● ブレーキ A・AO・V、効き 良・不良、◎ 補助ブレーキ(リターダー) 有・無、
 ⑧ マフラー状態 キャタコン DPD 有・無、良好・排気漏れ・亀裂等、
 ⑨ 装備品
 ● エアコン 有(オート・マニュアル)・効き具合 良・不良、・無
 ● パワーステ オイル漏れ 有・無、● 定員 2名、
 ● パワーウィンドウ 有・無、作動状態 良・不良(左・右)
 ● サイドミラー 手動・電動格納、作動状態 良・不良、欠品 有・無、
 ● クロス張り 有・無、● エアバック 有・無、
 ◎ バックアイモニター 有、◎ バックアイカメラ 有、◎ ETC 付き、
 ⑩ その他

- シート破れ 有・無 台座状態 良・不良、● キャブ内汚れ 少・中・多、
 ● 飛び石 有(ヶ所、:補修可・否) ひび割れ・無、◎ 小キズ 1ヶ所、

- タイヤ状態 サイズ・ホイール・残量(m/m)
 ◎ タテ・ミックス(スノー)・スタッレス


FF 215/85R16 120/118L

FR

RF 225/80R17.5 120/122L

RR

◎ ホイール AW(銘柄) SW、



- 年式 H.27年 6月 ◎ 車検 年 月 日 車検切れ・一時抹消、
 ● 走行距離 59,857 Km 走行不明、● 最大積載量
 ● 荷台内寸 mm 長さ 幅 傾き高さ プロテクター床面高さ
 ● 仕様 ・土砂ダンプ・土砂禁ダンプ・産廃用ダンプ、:3方開・1方開(Fゲート)・3転ダンプ、
 ● シート 手動式シート・自動シート(メーカー) 天蓋式、
 ● 燃料漏れ 有・無、● 燃料タンク(1個・2個) 100 L、
 ● フレーム状態 良好・錆び・亀裂等、
 ● クラッチ状態 良・不良、● デフ状態 良・オイル漏れ等
 ⑪ 上物架装物
 メーカー 新明和工業 形式 CCA44-30
 製造年月 製造年月
 製造番号 F605444454 製造番号
 ● 仕様 ・土砂ダンプ・土砂禁ダンプ・産廃用ダンプ、:3方開・1方開(Fゲート)・3転ダンプ、
 ◎ アームロール・ボデー箱 付き・無、

ル・キャリア付

