

冷蔵冷凍車

管理番号 349736

車輛状態調査票

鍵番号

調査日 R6年 7月 29日

① 車種 トラクタ(トレーラー)・大型・中型・小型 ② 車名 いすゞ 通称名 エル7形式 TPG-NPR85AN 車番 NPR85-7069603 形状 冷蔵冷凍車◎ ベット付き レス ◎ キャブ幅 標準 ワイド ◎ 高床・低床・全低床④ 駆動方式 4x2・4x4・6x2・6x4・8x4・前2軸⑤ エンジン形式 4JJ1-110 kW 150 PS● エンジン状態 A・B・C・D・E ● 始動性 良・不良 高圧パイプ
● オイル漏れ 有・無 ● 燃料漏れ 有・無 ● パワステオイル漏れ 有・無 燃料漏れ要点検⑥ 足回り 総輪エアサス・リヤエアサス リーフサス(トラニオン)⑦ ミッション M/T 6速・A/T クラッチペダル 有・無● ミッション状態 良好・ギヤ鳴り・オイル漏れ ● クラッチ状態 良・不良● デフ状態 良・オイル漏れ等● ブレーキ A・AO・V効き 良・不良 ◎ 補助ブレーキ(リターダー) 有・無● フレーム状態 良好・錆び・亀裂等 ● 燃料タンク(1個・2個) 100 L⑧ マフラー状態 DPD 有・無 良好・排気漏れ・亀裂等 AdBlue 有・無⑨ 装備品 ● エアコン 有(オート・マニュアル)・効き具合 良・不良・無● パワーウィンドウ 有・無: 作動状態 良・不良(左・右)● サイドミラー 手動・電動格納 作動状態 良・不良 欠品 有・無● バックアイカメラ 有・無 ● ETC 有・無⑪ その他 ● シート破れ 有・無 ● キャブ内汚れ 少・中・多 ● 定員 3名● 飛び石 有(ヶ所・補修可・否)ひび割れ・無 ◎ 小キズ 1ヶ所

● タイヤ状態 サイズ・ホイール・残量(m/m)

◎ タテ・ミックス(スノー)・スタットレス

FF 205/80R17.5 138 L

FR

RF 205/80R17.5 138 L

RR

◎ ホイール AW(銘柄) SW

6	6	F用スペア
		9
6	6	R用スペア
6	5	

● 年式 H29年 7月 ◎ 車検 年 月 日 車検切れ 一時抹消● 走行距離 72,387 Km・走行不明、 ● 最大積載量 3,000kg⑩ 上物架装物 (バン)メーカー 東プレメーカー 東プレ

形式

形式

製造年月 2017-6製造年月 2017-6製造番号 F177425製造番号 F177425● 荷台内寸 mm 長さ 4,250 幅 1,880 高さ 2,020 ● 荷台高さ 1,990● 門口寸法 mm 幅 1,880 高さ 2,010 ● 床面高さ● 仕様◎ セイコーラック 0 対 ◎ 床鉄板張り 有・無 ● 中柱 差込・回転式・無 後部柱 有・無● ドア 観音開き・シャッター式・跳ね上げ、フルミ収納・サイドドア 左・右 スライド式・片開き・無● ラッシング 2段、床フック(引出・埋込) 0 対、ジョルダー 0 列● ゲート 付き(格納・跳ね上げ)・無● 備考 冷凍機試運転: メーカー 極凍開発工業前 29.0℃, 後 36.0℃: 形式 CG100IN-B3MRA2↓ 130℃設定・2時間稼動: 製造番号 22T010211N前 -3.0℃, 後 3.0℃スタンバイ・コード付