

管理番号 351214 鍵番号 _____

車輜状態調査票


調査日 R7 年 4 月 16 日

【情報】 形状: 中型幌ウイング
 メーカー いすゞ 型式 2RG-FRR90T2 サイズ 大型 増t 中型
 通称 フォワード 車台番号 FRR90-7125042 小型 牽引 他
 年式 H30 年 4 月 定員 2 人 最大積載 2,150 kg
 車検期間 _____ 年 月 日 車検切れ 一時抹消 走行距離 259,503 km
 【エンジン】 状態 A・B・C・D・E 始動性 良・不良
 型式 4HK1 馬力 177 kW (240 P/S)
 状態 良好 漏れ [オイル・燃料] 異音 [_____]
 マフラー 装備 DPD・AdBlue 無 状態 良好・穴・亀裂・詰まり
 燃料タンク メイン(200 L) サブ(_____ L)
 【駆動系】 4x2 4x4 6x2 6x4 8x4 前2軸
 ミッション M/T 6 速・A/T [_____] 状態 _____
 クラッチ ペダル 有・無 状態 _____
 デフ オイル漏れ 有・無 状態 _____
 ブレーキ エア (エアオイル複合) バキューム 補助ブレーキ [_____]

【フレーム回り】
 フレーム 良好 サビ 塗装 亀裂 修正
 サスペンション 総輪エアサス リヤエアサス リーフサス
 【キャブ・内装】
 キャブ形状 通常 ハイキャブワイドキャブ ベッド 有・無
 キャブ内汚れ 少 中 大 シート 良好 汚れ 破れ
 フロントガラス 良好 飛び石 ケ所 ひび 小キズ 数ヶ所
 パワーウインド 良好 動作不良 (左・右)
 サイドミラー 手動 電動格納 (左 両側)・ヒーター・ワイパー
 エアコン オート マニュアル 効き 良・不良 [_____]
 電装 ETC バックカメラ ドラレコ ナビ
 【タイヤ】 高床 フルフラットロー フラットロー
 サイズ _____ 残量 _____

FF 225/90R17.5 127/25 L
 FR _____
 RF 225/90R17.5 127/25 L
 RR _____
 タイヤ ノーマル スタッドレス ホイール スチール・アルミ

【上物架装物1】 バン・ウイング
 メーカー メイダイ
 型式 _____
 製造番号 A1-9497
 製造年月 2018-4
 荷台内寸 長さ 7,210 幅 2,370 高さ 2,540 アオリ高さ 700
 門口寸法 幅 2,350 高さ 2,440 床面高さ 950
 ドア 観音開き・三枚扉・シャッター・跳ね上げ
 サイドドア 左・右 スライド式・片開き 無
 仕様
 ● ラッシング 1 段 ● パワーゲート 格納・跳ね上げ・無
 ● セイコーラック 1 対 メーカー _____
 ● 中柱 差込・回転式・無 型式 _____
 ● 後部柱 差込・固定・無 製造番号 _____
 ● 床フック 引出・埋込 7 対
 ● ジョルダダー 0 列
 ● 床鉄板張り 有・無



●備考