

管理番号 350990

鍵番号

車輜状態調査票

調査日 R7 年 4 月 25 日

【情報】 形状: 小型 中温 冷蔵車 跳ね上げゲート付 SM-サ-EX
 メーカー いすゞ 型式 TRG-NPR85AN サイズ 大型 増t 中型
 通称 エルフ 車台番号 NPR85-7072813 小型 牽引 他
 年式 H29 年 10 月 定員 3 人 最大積載 2,000 kg
 車検期間 R7 年 10 月 29 日 車検切れ 一時抹消 走行距離 532,100 km

【エンジン】 状態 A・B・C・D・E 始動性 良・不良
 型式 4JJ1 馬力 110 kW(150 P/S)
 状態 良好 漏れ [オイル・燃料 下回り広範囲] 異音 []
 マフラー 装備: DPD・AdBlue・無 状態: 良好・穴・亀裂・詰まり
 燃料タンク メイン (150 L) サブ (L)

【駆動系】 4x2 4x4 6x2 6x4 8x4 前2軸
 ミッション M/T 速 A/T [SM-サ-EX] 状態
 クラッチ ペダル 有・無 状態
 デフ オイル漏れ 有・無 状態
 ブレーキ エア エアオイル複合 バキューム 補助ブレーキ []

【フレーム回り】 一部
 フレーム 良好 サビ 塗装 亀裂 修正
 サスペンション 総輪エアサス リヤエアサス リーフサス

【キャブ・内装】
 キャブ形状 通常 ハイキャブ ワイドキャブ ベッド 有・無
 キャブ内汚れ 少 中 大 シート 良好 汚れ 破れ
 フロントガラス 良好 飛び石 複数ヶ所 ひび 小キズ 複数ヶ所
 パワーウインド 良好 動作不良 (左・右)
 サイドミラー 手動 電動格納 (左・両側) ・ヒーター ・ワイパー
 エアコン オート マニュアル 効き 良・不良 []
 電装 ETC バックカメラ ドラレコ ナビ

【タイヤ】 高床 フルフラットロー フラットロー
 サイズ 残量

FF 195/85R16 114/12 L
 FR
 RF 195/85R16 114/12 L
 RR
 タイヤ ノーマル スタッドレス
 ホイール スチール ・ アルミ





【上物架装物1】 冷凍機

メーカー 菱重コールドチェーン 型式 TDJS30A-L2
 製造年月 2017 製造番号 725200125BL
 ● 中温 ・ 低温 ● 稼働テスト

【上物架装物2】 バン

メーカー 日本フ丽华-7 型式 GAD6
 製造年月 製造番号 F1EE816
 荷台内寸 長さ 4,500 幅 1,700 高さ 1,930 アオリ高さ
 門口寸法 幅 1,830 高さ 1,930 床面高さ 1,002

仕様 ● ドア 観音開き・三枚扉・シャッター・跳ね上げ
 ● サイドドア 左・右 スライド式・片開き 無
 ● ラッシング 1 段 ● パワーゲート 格納 跳ね上げ・無
 ● 床フック 引出・埋込 0 対 メーカー : 日本フ丽华-7
 ● ジョルダー 0 列 型式 : KB3A
 ● 床鉄板張り 有・無 製造番号 : G5E0991
 アルミ網板

テールランプ
ステーション

● 備考