

管理番号 351325

鍵番号

車輛状態調査票

調査日 R7 年 6 月 26 日

【情報】 形状: 増t冷蔵冷凍車 低温(-30℃)設定 跳ね上げ付
 メーカー いすゞ 型式 2PG-FTR90V2 サイズ 大型 増t 中型
 通称 ファワード 車台番号 FTR90-7012358 小型 牽引 他
 年式 年 月 定員 人 最大積載 kg
 車検期間 年 月 日 車検切れ 一時抹消 走行距離 358,525 km

【エンジン】 状態 A・B・C・D・E 始動性 良・不良
 型式 4HK1 馬力 177 kW(240 P/S)
 状態 良好 漏れ [オイル・燃料] 異音 []
 マフラー 装備 DPD・AdBlue・無 状態: 良好・穴・亀裂・詰まり
 燃料タンク メイン (200 L) サブ (L)
 【駆動系】 4x2 4x4 6x2 6x4 8x4 前2軸
 ミッション M/T 6 速・A/T [] 状態
 クラッチ ペダル 有・無 状態
 デフ オイル漏れ 有・無 状態
 ブレーキ エア エアオイル複合 バキューム 補助ブレーキ []

【フレーム回り】

フレーム 良好 サビ 塗装 亀裂 修正
 サスペンション 総輪エアサス リヤエアサス リーフサス

【キャブ・内装】

キャブ形状 通常 ハイキャブ ワイドキャブ ベッド 有・無
 キャブ内汚れ 少 中 大 シート 良好 汚れ 破れ 助手席
 フロントガラス 良好 飛び石 ケ所 ひび 小キズ複数ヶ所 運転席
 パワーウインド 良好 動作不良 (左・右) 座面ほつれ
 サイドミラー 手動 電動格納 (左・両側) ・ヒーター ・ワイパー
 エアコン オート マニュアル 効き 良・不良 []
 電装 ETC バックカメラ ドラレコ ナビ

【タイヤ】 高床 フルフラットロー フラットロー

サイズ

残量

FF 265/70R19.5 14% 138J

FR

RF 265/70R19.5 14% 138J

RR

タイヤ ノーマル スタッドレス





ホイール スチール ・ アルミ

【上物架装物1】 冷凍機 スチッカ-欠品 詳細不明

メーカー 型式
 製造年月 製造番号
 ● 中温 ・ 低温 ● 稼働テスト

【上物架装物2】 バン

メーカー 東プレ 型式
 製造年月 2020-8 製造番号 F205641
 荷台内寸 長さ 幅 高さ アオリ高さ
 門口寸法 幅 高さ 床面高さ
 仕様 ● ドア 観音開き・三枚扉・シャッター・跳ね上げ
 ● サイドドア 左・右 スライド式・片開き 無
 ● ラッシング 2 段 ● パワーゲート 格納 跳ね上げ 無
 ● 床フック 引出・埋込 0 対 メーカー :
 ● ジョルダ 0 列 型式 :
 ● 床鉄板張り 有・無 製造番号 :
 アルミ板



● 備考