

管理番号 351071

鍵番号

車輌状態調査票

調査日 R7 年 7 月 2 日

【情報】 形状: Wキャブ平ボディ シングルタイヤ
 メーカー いすゞ 型式 TKG-NHR85A サイズ 大型 増t 中型
 通称 IL7 車台番号 NHR85-7011297 小型 牽引 他
 年式 H24 年 8 月 定員 6 人 最大積載 1,250 kg
 車検期間 年 月 日 車検切れ 一時抹消 走行距離 100,328 km
 【エンジン】 状態 A・B・C・D・E 始動性 良・不良
 型式 4JJ1 馬力 81 kW(110 P/S)
 状態 良好 漏れ [オイル・燃料] 異音 []
 マフラー 装備 DPD・AdBlue・無 状態: 良好・穴・亀裂・詰まり
 燃料タンク メイン (63 L) サブ (L)
 【駆動系】 4x2 4x4 6x2 6x4 8x4 前2軸
 ミッション M/T 5 速・A/T [] 状態
 クラッチ ペダル 有・無 状態
 デフ オイル漏れ 有・無 状態
 ブレーキ エア エアオイル複合 バキューム 補助ブレーキ []

【フレーム回り】 一部薄く
 フレーム 良好 サビ 塗装 亀裂 修正
 サスペンション 総輪エアサス リヤエアサス リーフサス

【キャブ・内装】
 キャブ形状 通常 ハイキャブ ワイドキャブ ベッド 有・無
 キャブ内汚れ 少 中 大 シート 良好 汚れ 破れ
 フロントガラス 良好 飛び石 ヶ所 ひび 小キズ ヶ所
 パワーウインド 良好 動作不良 (左・右) 後席手回し
 サイドミラー 手動 電動格納 (左・両側) ・ヒーター ・ワイパー
 エアコン オート マニュアル 効き 良 不良 []
 電装 ETC バックカメラ ドラレコ ナビ

【タイヤ】 高床 フルフラットロー フラットロー

サイズ シングルタイヤ
 FF 205/80R15 109/107L
 FR
 RF 205/80R15 109/107L
 RR
 タイヤ ノーマル スタッドレス

残量
 ホイール スチール・アルミ

【上物架装物1】 平ボディ

メーカー 完成ボディ

型式

製造番号

製造年月

荷台内寸

長さ 2,080 幅 1,610 アオリ高さ 370

床面高さ 825 プロテクタ高さ 1,170

アオリ 木製・アルミ セイコーラック 0 対・ロープ穴 0 対

床面 鉄板張り・二重張り スタクション穴 0 ヶ所・床フック 0 対

仕様

● 中柱 差込・回転式・無

● 後部柱 差込・固定・無

【上物架装物2】

メーカー

型式

製造番号




製造年月

● パワーゲート 垂直・格納・跳ね上げ・無

メーカー

型式

製造番号



● 備考

