



エンジン状態	オイル漏れ	PS	有	AC	オート	馬力	380 馬力	R券	預託金 ¥13,100	
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)		無し		T/M		プロシフト	速	自動車税		
フレーム関係(亀裂、曲がり等の確認)		無し						ブレーキ	良	
上物メーカー名 デンソー 年式,型式及状態 型式:CG022W 低温設定 その他 トランテックス製バン リヤ観音開き(厚み7cm) 左側片開きサイドドア ラッシング2段 ジョルダーレール4列 キーストン床 門口・金具・丁番ステンレス加工								キャブ 汚れ		

速度抑制装置	
有	



●備考
リヤ観音扉
門口、金具、丁番
ステンレス加工。
厚さ 7cm。

タイヤ状態
フロント

Two identical 3x3 grids are shown, each representing a number puzzle. The grids are arranged side-by-side.

Grid 1 (Left):

- Top row: 10, (empty), 8
- Second row: (empty), 12, (empty)
- Third row: 12, 12
- Bottom row: 8, 9
- Bottom-most row: (empty), (empty)

Grid 2 (Right):

- Top row: 10, (empty), 8
- Second row: (empty), 12, (empty)
- Third row: 12, 12
- Bottom row: 8, 9
- Bottom-most row: (empty), (empty)

F:295/80R22.5 153/150J
R:275/80R22.5 151/148J
スチールホイール