

管理番号 35/626

鍵番号

車輜状態調査票

調査日 R7年 8月 4日

【情報】 形状: 大型冷蔵冷凍車 高床3軸 キーストンジョルダ-4列
 メーカー 日野 型式 大型 増t 中型
 通称 プロファ 車台番号 FRIAH-102029 小型 牽引 他
 年式 年 月 定員 人 最大積載 kg
 車検期間 年 月 日 車検切れ 一時抹消 走行距離 603,070 km

【エンジン】 状態 A・B・C・D・E 始動性 良・不良
 型式 馬力 kW(P/S)
 状態 良好 漏れ [オイル・燃料] 異音 []
 マフラー 装備: DPD・AdBlue・無 状態: 良好・穴・亀裂・詰まり
 燃料タンク メイン (300 L) サブ (300 L)
 【駆動系】 4x2 4x4 6x2 6x4 8x4 前2軸 1デフ
 ミッション M/T 速 A/T [プロシフト] 状態
 クラッチ ペダル 有・無 状態
 デフ オイル漏れ 有・無 状態
 ブレーキ エア エアオイル複合 バキューム 補助ブレーキ []

【フレーム回り】
 フレーム 良好 サビ 塗装 亀裂 修正
 サスペンション 総輪エアサス リヤエアサス リーフサス

【キャブ・内装】
 キャブ形状 通常 ハイキャブ ワイドキャブ ベッド 有・無
 キャブ内汚れ 少 中 大 シート 良好 汚れ 破れ
 フロントガラス 良好 飛び石 ヶ所 ひび 小キズ ヶ所 若干ハタリ
 パワーウインド 良好 動作不良 (左・右)
 サイドミラー 手動 電動格納 (左 両側) ヒーター ワイパー
 エアコン オート マニュアル 効き 良・不良 []
 電装 ETC バックカメラ ドラレコ ナビ
 【タイヤ】 高床 フルフラットロー フラットロー
 サイズ 残量

FF 295/80R22.5 153/150J

FR

RF 275/80R22.5 151/48J

RR "

タイヤ ノーマル スタッドレス ホイール スチール・アルミ

2軸目 スリタイヤ

【上物架装物1】 冷凍機

メーカー DENSO

製造年月 2018.5.10

取付

● 中温・低温

● 稼働テスト

【上物架装物2】 バン

メーカー トランテックス

製造年月



型式

製造番号 V000E85-05

荷台内寸 長さ 9.460 幅 2.250 高さ 2.270 アオリ高さ
 門口寸法 幅 2.250 高さ 2.090 床面高さ 1.363

仕様 ● ドア 観音開き・三枚扉・シャッター・跳ね上げ
 ● サイドドア 左・右 スライド式・片開き 無
 ● ラッシング 2 段 ● パワーゲート 格納・跳ね上げ・無
 ● 床フック 引出・埋込 0 対 メーカー :
 ● ジョルダ 4 列 型式 :
 ● 床鉄板張り 有・無 製造番号 :
 ステンレス キーストン

外装状態 コメント



●備考 リヤ観音扉
 門口、金具・丁番
 ステンレス加工
 厚さ 7cm.