

クレーン付 平ボ・他

管理番号

352249

車 輛 状 態 調 査 票

調査日 2026 年 1 月 19 日

① 車種 ・小型

② 車名: いすゞ 形式: BKG-NKR85R 車番: NKR85-7012026 形状: ラジコン4段リヤアウト

③ 車輻情報 通称名 エルフ 、◎ ベットレス、 ◎ キャブ幅 セミワイド

④ 駆動方式 ・4x2

⑤ エンジン形式: 4JJ1 、 110KW 150PS、 ◎ ターボ付き

● 始動性 良・不良、 ● エンジン状態 A・B・C・D・E、 ● オイル漏れ 有・無、

⑥ 足回り 総輪エアサス・リヤエアサス・リーフサス(トラニオン)

⑦ ミッション T/M 6 速、・A/T クラッチペダル 有・無、 : ミッション状態 良好・ギヤ鳴り・オイル漏れ等、

● ブレーキ A・AO・V、効き 良・不良、 ◎ 補助ブレーキ(リターダー) 有・無、

⑧ マフラー状態 キャタコン・DPD 有・無、 : 良好・排気漏れ・亀裂等、

⑨ 装備品

● エアコン 有(オート・マニュアル)・効き具合 良・不良、・無、

● パワーステ オイル漏れ 有・無、 ● 定員 3 名、

● パワーウインドウ 有・無、 : 作動状態 良・不良(左・右)

● サイドミラー 手動・電動格納、 : 作動状態 良・不良、欠品 有・無、

● クロス張り 有・無、 ● エアバック 有・無、

◎ バックアイモニター 有、 ◎ バックアイカメラ 有、 ◎ ETC 付き、ナビ付

⑪ その他

● シート破れ 有・無、 台座状態 良・不良、 ● キャブ内汚れ 少・中・多、

● 飛び石 有(ヶ所、補修可・否) ひび割れ 有・無、 ◎ 小キズ ヶ所、

● タイヤ状態 サイズ・ホイール・残量(m/m)

◎ タテ・ミックス(スノー)・スタッドレス

FF 205/85R16 117/15L LT12PR

FR

RF 205/85R16 117/15L LT12PR

RR

◎ ホイール AW(銘柄)・SW、

ノーマルタイヤ、スチールホイール6本付

● 年式 H21 年 9 月 ◎ 車検 年 月 日 車検切れ 一時抹消、

● 走行距離: 88,006 Km、 ● 最大積載量: 3,000kg

● 荷台寸法 mm 長さ 3700 幅 1780 煽り高さ 380 床面高さ

● 門口寸法 mm 幅 高さ、 ● ゲート 付き(格納・跳ね上げ) 有・無、

● 中柱 有(差込・回転式)・幅、 : 後部柱 有・無、

: メーカー

● 燃料漏れ 有・無、 ● 燃料タンク(1個) 100 L、

: 形式

● フレーム状態 良好・錆び・亀裂等、

: 製造番号

● クラッチ状態 良・不良、 デフ状態 良・オイル漏れ等、

⑩ 上物架装物

クレーン メーカー タダノ

メーカー

クレーン仕様 : 2.63t、4段

形式

形式 ZE264HR

製造年月

製造年月 2009.08

製造番号





製造番号 410-084-01134 EY3260

● 仕様 ◎ セイコーラック 0 対、 ◎ 床鉄板張り 有・無、

◎ ロープ穴 3 対、 ◎ 床フック 0 対、 ◎ スタクション 0 対、

● クレーン : ラジコン・リモコン 有・無、 : フックイン 有・無、リヤアウトリガ

外装状態 コメント



ルーフ強度サビ

助席側フェンダー割れ

横根太 軽度腐食