

# 車輛状態調査票

管理番号 351328

鍵番号 \_\_\_\_\_

調査日 R8年 1月 23日

【情報】 形状: 増+冷凍車 低温設定 跳ね上げゲート  
 メーカー いすゞ 型式 2PG-FTR90V2 サイズ 大型 増+ 中型  
 通称 フォワード 車台番号 FTR90-7012272 小型 牽引 他  
 年式 R2年 9月 定員 2人 最大積載 6,600 kg  
 車検期間 \_\_\_\_\_年 月 日 車検切れ 一時抹消 走行距離 358,241 km

【エンジン】 状態 A・B・C・D・E 始動性 良・不良  
 型式 4HK1 馬力 177 kW( 240 P/S)  
 状態 良好 漏れ [ オイル・燃料 エンジン後方ロジミ ] 異音 [ \_\_\_\_\_ ]  
 マフラー 装備: DPD・AdBlue・無 状態: 良好・穴・亀裂・詰まり  
 燃料タンク メイン( 200 L) サブ( \_\_\_\_\_ L)


【駆動系】 4x2 4x4 6x2 6x4 8x4 前2軸  
 ミッション M/T 6速・A/T [ \_\_\_\_\_ ] 状態 \_\_\_\_\_  
 クラッチ ペダル 有・無 状態 \_\_\_\_\_  
 デフ オイル漏れ 有・無 状態 \_\_\_\_\_  
 ブレーキ エア エアオイル複合 バキューム 補助ブレーキ [ \_\_\_\_\_ ]

【フレーム回り】  
 フレーム 良好 サビ 塗装 亀裂 修正  
 サスペンション 総輪エアサス リヤエアサス リーフサス

【キャブ・内装】  
 キャブ形状 通常 ハイキャブ ワイドキャブ ベッド 有・無  
 キャブ内汚れ 少 中 大 シート 良好 汚れ 破れ  
 フロントガラス 良好 飛び石 ヶ所 ひび 小キズ ヶ所  
 パワーウインド 良好 動作不良 (左・右)  
 サイドミラー 手動 電動格納 (左・両側)・ヒーター・ワイパー  
 エアコン オート マニュアル 効き 良・不良 [ \_\_\_\_\_ ]  
 電装 ETC バックカメラ ドラレコ ナビ

【タイヤ】 高床 フルフラットロー フラットロー  
 サイズ \_\_\_\_\_ 残量 \_\_\_\_\_





FF 265/70R19.5 140/38J  
 FR \_\_\_\_\_  
 RF 265/70R19.5 140/38J  
 RR \_\_\_\_\_  
 タイヤ ノーマル スタッドレス ホイール スチール・アルミ



【上物架装物1】 冷凍機  
 メーカー 東PL 型式 XV82LOC-U  
 製造年月 2020-8 製造番号 F205638  
 ● 中温・低温 ● 稼働テスト -30℃設定 1時間稼働  
-3.0℃ → -16.5℃

【上物架装物2】 バン  
 メーカー 東PL 型式 \_\_\_\_\_  
 製造年月 2020-8 製造番号 F205638  
 荷台内寸 長さ 7,190 幅 2,280 高さ 2,060 アオリ高さ \_\_\_\_\_  
 門口寸法 幅 2,280 高さ 2,050 床面高さ \_\_\_\_\_

仕様 ● ドア 観音開き・三枚扉・シャッター・跳ね上げ  
 ● サイドドア 左・右 スライド式・片開き 無  
 ● ラッシング 2段 ● パワーゲート 格納 跳ね上げ・無  
 ● 床フック 引出・埋込 0対 メーカー : 新明和工業  
 ● ジョルダー 0列 型式 : RAM10-1256  
 ● 床鉄板張り 有・無 製造番号 : S10708537  
PL三板



● 備考