


出品番号	車名	初度登録	型式・車体番号		架装形状	価格
	<b>いすゞ</b>	<b>H26.5</b>	<b>QKG - CXZ77AT-7005407</b>		<b>ダンプ</b>	

前登録ナンバー	車検有効期限	走行距離		積載量	荷台寸法 (mm)			出品会社 (神奈川県)			
<b>横浜 自家用</b>	<b>R8年6月2日</b>	<b>556,000</b> km		<b>9,300</b> kg	L	W	H (門)	<b>(有)マルシン自動車商会</b>			
		知年月	<b>H25.12</b>		別体	<b>5,110</b>	<b>2,200</b>		<b>540</b>		
エンジン状態	<b>B</b>	AC	<b>良</b>	ブレーキ	<b>A</b>	馬力	<b>380</b> ps	TM	<b>7速MT</b>	<b>3</b> ペダル	<b>7速マニュアル</b>
ミッション・デフ (異音、油漏)	<b>異常なし</b>						キャブ廻り	リサイクル料	<b>13,830</b> 円		
フレーム関係 (錆、車体番号等)	<b>異常なし</b>						ベット	<b>有</b>	ヘッドランプ	<b>ディスチャージヘッドランプ</b>	
上物メーカー名年式、型式及状態等						汚れ	<b>小</b>	補ブレーキ	<b>1</b> 段	<b>EXブレーキ</b>	
<b>極東開発工業</b>						シート破	<b>有</b>	特記、重点確認、他			
<b>DD10-761</b>						ETC	<b>有</b>	<b>エア漏れ有</b>			
<b>キャブハシゴ左右有</b>						ラジオ	<b>有</b>	<b>運転席シート座面破れ有</b>			
						バックモニタ	<b>無</b>	<b>左ヘッドライトくすみ有</b>			
								<b>左ミラーハウジング割有</b>			
						電格ミラー	<b>有</b>	<b>幌細い穴多数有</b>			

F ガラス	<b>良好</b>
記録簿	<b>無</b>
取説	<b>有</b>
メンテノート	
PMマフラ	
証明書	
燃料タンク	<b>290L</b>



タイヤ0~10、欠、で記載			
	<b>8</b>	<b>8</b>	
<b>5</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>6</b>
<b>5</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>4</b>
F サイズ	<b>11R22.5 16PR</b>		
R サイズ	<b>11R22.5 16PR</b>		
タイヤ パタン			スベア <b>有</b>