

|                           |        |      |                     |           |                           |                     |
|---------------------------|--------|------|---------------------|-----------|---------------------------|---------------------|
| 出品番号                      | 車名     | 初度登録 | 型式・車体番号             |           | 架装形状                      | 価格                  |
|                           | 日野     | R1.9 | 2DG - FR1AHJ-104851 |           | アルミブロック                   |                     |
| 前登録ナンバー                   | 車検有効期限 |      | 走行距離                | 積載量       | 荷台寸法 (mm)                 | 出品会社 (神奈川県)         |
| 滋賀<br>事業用                 | 一時抹消   |      | 739,000 km          | 13,500 kg | L 9,600 W 2,400 H (門) 700 | (有)マルシン自動車商会        |
| エンジン状態                    | B      | AC   | 良                   | ブレーキ      | A 馬力 380 ps               | 2 ペダル プロシフト         |
| ミッション・デフ (異音、油漏)          | 異常なし   |      |                     |           | キャブ廻り                     | リサイクル料 13,100 円     |
| フレーム関係 (錆、車体番号等)          | 異常なし   |      |                     |           | ベツト 有                     | ヘッドランプ LED          |
| 上物メーカー名年式、型式及状態等          |        |      |                     |           | 汚れ 中                      | 補ブレーキ 3 段 T/Mリターダ   |
| パブコ                       |        |      |                     |           | シート破 有                    | 特記、重点確認、他           |
| アオリ5方開、丸環フック18対、セイコーラック2対 |        |      |                     |           | ETC 無                     | バックカメラは、カーナビ画面表示タイプ |
| スタンション外側7対、内側10対、真中1個     |        |      |                     |           | ラジオ 有                     | 左右アオリ小傷、スリキズ多数有     |
|                           |        |      |                     |           | バックモニタ 有                  | 左右ドア、ライン消し、ペイント跡有   |
|                           |        |      |                     |           | カラー                       |                     |
|                           |        |      |                     |           | 電格ミラー 有                   |                     |
| F ガラス                     | 飛石有    |      |                     |           |                           | タイヤ0~10、欠、で記載       |
| 記録簿                       | 無      |      |                     |           |                           | 9 8                 |
| 取説                        | 無      |      |                     |           |                           | 4 4 3 3             |
| メンテノート                    | 無      |      |                     |           |                           | 6 6 5 2             |
| PMマフラ                     |        |      |                     |           |                           | F 295/80R22.5       |
| 証明書                       |        |      |                     |           |                           | R 11R22.5           |
| 燃料タンク                     | 400L   |      |                     |           |                           | タイヤ<br>パタン          |
|                           |        |      |                     |           |                           | スベア<br>無            |