


| | | | | | | | | | |
|------------------|---|---------------|--------------|-----------|---------|-----------------------|-------------|---|---|
| 出品番号 | 車名 | 初度登録 | 型式・車体番号 | | 架装形状 | 価格 | | | |
| | ボルボ | H26.4 | 不明 - -759364 | | トラクタ | | | | |
| 前登録ナンバー | 車検有効期限 | 走行距離 | 積載量 | 荷台寸法 (mm) | | 出品会社 (神奈川県) | | | |
| | 一時抹消 | 135,000 km | 25,000 kg | L | W | H (門) | | | |
| | | 知年月 H25.10 別体 | | | | | | | |
| エンジン状態 | B | AC | 良 | ブレーキ | A | 馬力 520 ps | | | |
| ミッション・デフ (異音、油漏) | 異常なし | | | | キャブ廻り | リサイクル料 15,330 円 | | | |
| フレーム関係 (錆、車体番号等) | 異常なし | | | | ベツト 有 | ヘッドランプ ハロゲン | | | |
| 上物メーカー名年式、型式及状態等 | | | | | 汚れ 中 | 補ブレーキ 3 段 | | | |
| JOST | | | | | シート破 有 | 特記、重点確認、他 左電動ミラー不動 | | | |
| JSK38G-1 | | | | | ETC 有 | | | | |
| | | | | | ラジオ 有 | | | | |
| | | | | | バックモタ 無 | | | | |
| | | | | | 電格ミラー 有 | | | | |
| F ガラス |  | | | | | タイヤ0~10、欠、で記載 | | | |
| 飛石有 小傷 | | | | | | | | | |
| 記録簿 無 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 取説 有 | | | | | | 3 | 2 | 2 | 3 |
| メンテノート 無 | | | | | | 2 | 2 | 3 | 2 |
| PMマフラ | | | | | | F サイズ | 315/80R22.5 | | |
| 証明書 | | | | | | R サイズ | 295/80R22.5 | | |
| 燃料タンク | | | | | | タイヤ パターン | スペア 無 | | |
| 300L | | | | | | | | | |