




| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------|------|-------------------|------|-----------|-----------|--------|-------|--------------|-----------|--------|----------|-----|
| 出品番号 | 車名 | 初度登録 | 型式・車体番号 | | 架装形状 | | 価格 | | | | | | |
| | UDトラックス | R2.8 | 2PG - CG5CA052552 | | アルミウイング | | | | | | | | |
| 前登録ナンバー | 車検有効期限 | | 走行距離 | | 積載量 | 荷台寸法 (mm) | | | 出品会社 (神奈川県) | | | | |
| 相模 事業用 | R8年8月8日 | | 383,000 km | | 13,900 kg | L | W | H (門) | (有)マルシン自動車商会 | | | | |
| | | | 知年月 | R2.2 | | 別体 | 9,600 | 2,400 | | 2,600 | | | |
| エンジン状態 | B | AC | 良 | ブレーキ | A | 馬力 | 390 ps | TM | 12速 AT | 2 ペダル | ESCOT | | |
| ミッション・デフ (異音、油漏) | | | | | | | 異常なし | | キャブ廻り | | リサイクル料 | 14,260 円 | |
| フレーム関係 (錆、車体番号等) | | | | | | | 異常なし | | ベツト | | 有 | ヘッドランプ | LED |
| 上物メーカー名年式、型式及状態等 | | | | | | | 汚れ | | 小 | 補ブレーキ | | 4 段 | |
| フルハーフ | | | | | | | シート破 | | 無 | 特記、重点確認、他 | | | |
| DKL、アオリ4方開、ラッシングレール2段 | | | | | | | ETC | | 無 | テープ跡有 | | | |
| 丸環フック9対、セイコーラック2対 | | | | | | | ラジオ | | 不良 | | | | |
| | | | | | | | バックモニタ | | 有 | | | | |
| | | | | | | | | | カラー | | | | |
| | | | | | | | 電格ミラー | | 有 | | | | |
| F ガラス | | | | | | | | | | | | | |
| 飛石有 | | | | | | | | | | | | | |
| 小傷 | | | | | | | | | | | | | |
| 記録簿 | 無 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 取説 | 有 | | | | | | | | | | | | |
| メンテノート | 無 | | | | | | | | | | | | |
| PMマフラ | | | | | | | | | | | | | |
| 証明書 | | | | | | | | | | | | | |
| 燃料タンク | | | | | | | | | | | | | |
| 300L | | | | | | | | | | | | | |




フロントビュー



サイドビュー



リアビュー



サイドビュー

サットバンパー 段() マーカー 対()

スポイラー割れ

スリキズ

スリキズ

| | | | | |
|---------------|-------------|---|---|-----|
| タイヤ0~10、欠、で記載 | | | | |
| | 6 | 6 | | |
| | 6 | 6 | | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | |
| F | 245/70R19.5 | | | |
| サイズ | | | | |
| R | 245/70R19.5 | | | |
| サイズ | | | | |
| タイヤ | | | | スベア |
| パターン | | | | 有 |