

| | | | | | |
|------|-------|--------|------------------|------------------|----|
| 出品番号 | 車名 | 初度登録 | 型式・車体番号 | 架装形状 | 価格 |
| | フルハーフ | H17.12 | KFKDH320改 -70113 | 20ft3軸コンテナセミトレーラ | |

| | | | | | | | |
|---------|--------|------|--------|-----------|---|-------|--------------|
| 前登録ナンバー | 車検有効期限 | 走行距離 | 積載量 | 荷台寸法 (mm) | | | 出品会社 (神奈川県) |
| 自家用 | 一時抹消 | km | 24,000 | L | W | H (門) | (有)マルシン自動車商会 |
| | | 知年月 | kg | | | | |

| | | | | | | |
|--------|----|------|----|----|----|-----|
| エンジン状態 | AC | ブレーキ | 馬力 | ps | TM | ペダル |
|--------|----|------|----|----|----|-----|


| | | | |
|------------------|-------|--------|---|
| ミッション・デフ (異音、油漏) | キャブ廻り | リサイクル料 | 円 |
|------------------|-------|--------|---|

| | | |
|------------------|-----|--------|
| フレーム関係 (錆、車体番号等) | ベット | ヘッドランプ |
|------------------|-----|--------|

| | | | |
|------------------|----|-------|---|
| 上物メーカー名年式、型式及状態等 | 汚れ | 補ブレーキ | 段 |
|------------------|----|-------|---|

| | | |
|-------|--------|--------------|
| フルハーフ | シート破 | 特記、重点確認、他 |
| | ETC | 外装色あせ有 |
| | ラジオ | フレーム各所サビ、腐食有 |
| | バックモータ | |
| | 電格ミラー | |

| | |
|--------|---|
| F ガラス | |
| 記録簿 | 無 |
| 取説 | 無 |
| メンテノート | |
| PMマフラ | |
| 証明書 | |
| 燃料タンク | |



| | | | |
|---------------|---------|---|----------|
| タイヤ0~10、欠、で記載 | | | |
| | 5 | 9 | |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| F サイズ | 11R22.5 | | |
| R サイズ | 11R22.5 | | |
| タイヤ パタン | | | スペア 無 |