

出品番号	車名	初度登録	型式・車体番号					架装形状			オークション価格					
251204	UD	H 25/11	QKG - CG5ZA-11769					アルミウイング								
前登録ナンバ	車検有効期限			走行距離		積載量	荷台寸法(mm)				出品会社(愛知 県)					
小牧 事業用			切れ	658,000 km		13,400 kg	L 9,610	W 2,410	H (門) 2,540 2,640	丸安株式会社						
抹消			年月													
エンジン状態	A	B	C	AC	良	不良	無	ブレーキ	A	馬力	380	ps	ESCOT V 速	2 ペダル		
ミッショニ・デフ(異音、油漏)											キャブ廻り		リサイクル料 14,260 円			
フレーム関係(錆、車体番号等)											ベット	有	無	ヘッドランプ HID ハロゲン		
上物メーカー名年式、型式及状態等	トレックス										汚れ	小	中	多	補ブレーキ 4 段	
ラッシングレール2段、フック9対											シート破	有	無	特記、重点確認、他		
坂道発進補助装置、オートクルーズ、ミラーヒーター											ETC	有	無	灰皿 ×		
											ラジオ	良	不良			
											バックモニタ	有	無			
											カラー	白黒				
											電格ミラ	有	無			

Fガラス		
要交換	良好	飛石有
	点キズ	
記録簿	有	無
取説	有	無
メンテノート	有	無
PMマフラ	有	無
証明書	有	無
燃料タンク		
300L	200L	



ヘッドライト
くすみ




サドバンバー 2段(アルミ角) マーカー 5対(

A side-view diagram of a white truck. A vertical line extends from the top of the truck's body down to the rear fender. On the fender, there is a horizontal line with a vertical tick mark at its center, indicating a scratch or damage point. The word "キズ" (scratch) is written vertically next to the mark.

マーク跡
クリア仕上げ

× キズ



卷之三

タイヤmm、欠、で記載			
	13	13	
	13	12	
8	9	8	7
2	3	4	5
F サイズ	245/70R19.5		
R サイズ	245/70R19.5		
タイヤ パン			1