



| | | | | | |
|--------|----|-------|---------------------|---------|----------|
| 出品番号 | 車名 | 初度登録 | 型式・車体番号 | 架装形状 | オークション価格 |
| 260105 | 日野 | R 3/8 | 2PG - FD2ABA-124204 | アルミウイング | |

| | | | | | | | |
|--------------------------|--------|------------|----------|------------|------------|-------------------------|-----------------|
| 前登録ナンバ | 車検有効期限 | 走行距離 | 積載量 | 荷台寸法(mm) | | | 出品会社(愛知県) |
| 春日部 自家用 | 切れ | 282,000 km | 2,600 kg | L 6,280 | W 2,410 | H (門) 2,330 2,420 | 丸安株式会社 |
| | 抹消 | | | | | | |
| エンジン状態 | A B C | AC | 良 不良 無 | ブレーキ | A 馬力 | 240 ps | TM 6 速 3 ペダル |
| ミッション・デフ(異音、油漏) | | | | キャブ廻り | | | リサイクル料 10,900 円 |
| フレーム関係(錆、車体番号等) | | | | ベツト | 有 無 | ヘッドランプ | LED ハロゲン |
| 上物メーカー名年式,型式及状態等 トランテックス | | | | 汚れ | 小 中 多 | 補ブレーキ | 1 段 |
| ラッシングレール2段、フック5対 | | | | シート破 | 有 無 | 特記、重点確認、他 | |
| 坂道発進補助装置、オートクルーズ | | | | ETC | 有 無 | | |
| ハイルーフ | | | | ラジオ | 良 不良 | | |
| | | | | バックモニタ | 有 無 | | |
| | | | | 電格ミラ | 有 無 | | |


| | | |
|--------|------|-----|
| Fガラス | | |
| 要交換 | 良好 | 飛石有 |
| 記録簿 | 有 | 無 |
| 取説 | 有 | 無 |
| メンテノート | 有 | 無 |
| PMマフラ | 有 | 無 |
| 証明書 | 有 | 無 |
| 燃料タンク | | |
| 200L | 100L | |

サイドバンパー 1段(アルミ角) マーカー 5対()



マーク跡

スリキズ
曲がり



タイヤmm、欠、で記載

| | | | |
|------------|-------------|----|---|
| | | | |
| | 13 | 13 | |
| 10 | 10 | 9 | 7 |
| F サイズ | 225/80R17.5 | | |
| R サイズ | 225/80R17.5 | | |
| タイヤ パタン | | | 8 |