

|       |    |        |                    |      |            |
|-------|----|--------|--------------------|------|------------|
|       | 車名 | 初度登録   | 型式・車体番号            | 架装形状 |            |
| 09-10 | 三菱 | H 29.2 | TPG - FEB80-551016 | ローダー | ¥2,950,000 |

|        |                 |                    |          |          |   |         |
|--------|-----------------|--------------------|----------|----------|---|---------|
| 前登録ナンバ | 車検有効期限          | 走行距離               | 積載量      | 荷台寸法(mm) |   |         |
|        | 抹消 切れ<br>抹消 知年月 | 213,000 km<br>一体別体 | 3,000 kg | L        | W | H       |
|        |                 |                    |          |          |   | (株)三好商事 |

|        |       |    |        |      |     |    |     |    |     |     |   |     |
|--------|-------|----|--------|------|-----|----|-----|----|-----|-----|---|-----|
| エンジン状態 | A B C | AC | 良 不良 無 | ブレーキ | A V | EG | 150 | ps | T/M | SA1 | 速 | ペダル |
|--------|-------|----|--------|------|-----|----|-----|----|-----|-----|---|-----|

|   |         |  |   |
|---|---------|--|---|
| ミッション・デフ(異音、油漏)   | 無       | キャブ内部<br>ベツト 有 無<br>汚れ 小 中 多<br>シート破 有 無<br>ETC 有 無<br>ラジオ 良 不良<br>バックモタ 有 無<br>カラー 白黒 | 備考<br>ヘッドランプ HID ハロゲン<br>補助ブレーキ 段<br>(車両は愛知県にあります。) |
| フレーム関係(錆、車体番号等)   | 無       |  |   |
| 上物メーカー名 年式、型式及状態等   | 特記、重点確認 |  |   |
| TADANO(SS-38-1-08732)、ウインチ付き<br>サイドバンパー、作業灯、アドブルー、100ℓタンク<br>アドブルー、工具箱、ナビ、ETC |         |  |   |
|   |         | リサイクル料   | ¥8,830  |

|                    |                             |   |   |  |     |             |  |   |   |   |   |   |
|--------------------|-----------------------------|---|---|--|-----|-------------|--|---|---|---|---|---|
| Fガラス<br>要交換 良好 飛石有 | フルフラットローダー 積載3t ウインチ ラジコン付き |   | タイヤ状態<br>1~10、×、欠、で記載   |  |     |             |  |   |   |   |   |   |
| 記録簿 有 無            |                             |   | <table border="1"> <tr> <td></td> <td>4</td> <td></td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>4</td> </tr> </table> |  |     | 4           |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|                    | 4                           |   | 4   |  |     |             |  |   |   |   |   |   |
| 4                  | 4                           | 4 | 4   |  |     |             |  |   |   |   |   |   |
| 取説 有 無             |                             |   | <table border="1"> <tr> <td>スペア</td> <td>8</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>  |  | スペア | 8           |  |   |   |   |   |   |
| スペア                | 8                           |   |   |  |     |             |  |   |   |   |   |   |
| メンテノート 有 無         |                             |   | <table border="1"> <tr> <td>F</td> <td colspan="3">215/70R17.5</td> </tr> </table>  |  | F   | 215/70R17.5 |  |   |   |   |   |   |
| F                  | 215/70R17.5                 |   |   |  |     |             |  |   |   |   |   |   |
| PMマフラ 有 無          |                             |   | <table border="1"> <tr> <td>R</td> <td colspan="3">215/70R17.5</td> </tr> </table>  |  | R   | 215/70R17.5 |  |   |   |   |   |   |
| R                  | 215/70R17.5                 |   |   |  |     |             |  |   |   |   |   |   |
| 証明書 有 無            |                             |   |   |  |     |             |  |   |   |   |   |   |
| 燃料タンク              |                             |   |   |  |     |             |  |   |   |   |   |   |