



管理番号	メーカー	車名	型式	SKG-XZU600E	架装型式	駆動方式	評価点
219-A07011	日野	デュトロ	車台番号	XZU600-0002645	AT-157CG	2WD	3.5
年式	ドア数	形状	NOX規制	色	カラーNO.	定員(人)	
H24/8	2	高所作業車	適合	白/赤	指定色	3	
排気量	4,000	CC	燃料			()	
馬力	150	PS	軽油	()			内装 B

車歴	車検有効期限	走行距離	最大積載量(kg)	諸元(mm)	荷台寸法(mm)
自家用	一時抹消	2 0 1 6 4 km		L W H	L W H
営業用					
レンタカ	年 月	タコグラフ年月	無	0 5,650 1,880 3,150	0 0 0
その他					

エンジン状態(異音、油漏れ等)	AC 有 ○ 無	ブレーキ	バキューム	R券 預託済(8,820円)
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)		6速MT ミッション		キャブ内部
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)				汚れ 少
上物メーカー名	タダノ AT-157-1-31510	同年式	アワメーター1158.8h	シート破れ 無
年式、型式及状態	屈伸式15.7m 最大半径10.2m 乗200kg又は2名 作業灯			クロス張り 無
特記事項	キーレス1個付き 天井凹みヶ所有ります。			PS ○ TV
その他	ブームシリンダー上部部分溶接点々有ります。 ボデー少し錆有ります。			PW ○ 社外ナビ
				AB ○ サンプル
				ABS 電格ミラー ○
				アルミ 集中ドア ○

【注意】特記事項/その他 項目に「車検」「整備・钣金」等の「費用」の書込みがあったとしても、業販の場合は、対象外となります。

<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Fガラス状態</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">良好</td> </tr> <tr> <td>メンテナンスノート</td> <td>無</td> </tr> <tr> <td>取扱説明書</td> <td>無</td> </tr> <tr> <td>保証書</td> <td>無</td> </tr> <tr> <td>PMマフラ</td> <td></td> </tr> <tr> <td>証明書</td> <td></td> </tr> <tr> <td>S・リミッタ</td> <td></td> </tr> <tr> <td>証明書</td> <td></td> </tr> </table>	Fガラス状態				良好		メンテナンスノート	無	取扱説明書	無	保証書	無	PMマフラ		証明書		S・リミッタ		証明書		   	タイヤ状態 上、中、下、×、欠で記載 上 前 上 □ ノーマルタイヤ □ 上 上 上 上 □ □ □ □ F 上 スペア □ R サイズFF 205/85R16 サイズFR サイズRF 205/85R16 サイズRR タイヤ種別 ダンロップ縦 *スノータイヤは表記する事
Fガラス状態																						
良好																						
メンテナンスノート	無																					
取扱説明書	無																					
保証書	無																					
PMマフラ																						
証明書																						
S・リミッタ																						
証明書																						