


| | | | |
|----|------|----------------|---------|
| 車名 | 初度登録 | 型式・車体番号 | 架装形状 |
| 東邦 | R 未 | TF36H2C3-91978 | ダンプトレーラ |

| | | | | | | | |
|--------|----------|-----------|--------------|------------|------------|-----------------|-------------|
| 前登録ナンバ | 車検有効期限 | 走行距離 | 積載量 | 荷台寸法(mm) | | | 出品会社(奈良 県) |
| 未登録 | 切れ 抹消 | km 知年月 | 25,000 kg | L 8,100 | W 2,200 | H (門) 900 | 岡田自動車販売(株) |

| | | | | | | | | | | |
|--------|-------|----|--------|------|-----|----|----|-----|---|-----|
| エンジン状態 | A B C | AC | 良 不良 無 | ブレーキ | A V | EG | ps | T/M | 速 | ペダル |
|--------|-------|----|--------|------|-----|----|----|-----|---|-----|

| | | |
|----------------------------|-----------|-----------------|
| ミッション・デフ(異音、油漏) | キャブ内部 | 備考 |
| フレーム関係(錆、車体番号等) 異常なし | ベット 有 無 | ヘッドランプ HID ハロゲン |
| 上物メーカー名 年式、型式及状態等 | 汚れ 小 中 多 | 補助ブレーキ 段 |
| 東邦 D30LG M125-244 2023-05 | シート破 有 無 | |
| 3軸ダンプトレーラ 電動補助脚 | ETC 有 無 | |
| 内張リスウェーデン鋼 床・後方6mmサイド前方4mm | ラジオ 良 不良 | |
| 前廻りR:1260mm裾廻りR:2200mm | バックモタ 有 無 | |
| ※別紙諸元・図面参照 | カラー 白黒 | リサイクル料 |

| | | |
|--------|----|-----|
| Fガラス | | |
| 要交換 | 良好 | 飛石有 |
| 記録簿 | 有 | 無 |
| 取説 | 有 | 無 |
| メンテノート | 有 | 無 |
| PMマフラ | 有 | 無 |
| 証明書 | 有 | 無 |
| 燃料タンク | | |



| | | | |
|--------------|--------------|------|----|
| タイヤ状態 | | | |
| 1~10、×、欠、で記載 | | | |
| 10 | 10 | 10 | 10 |
| 10 | 10 | 10 | 10 |
| 10 | 10 | 10 | 10 |
| ス | × | ラジアル | |
| ペ | × | | |
| ア | | | |
| F | | | |
| サイズ | | | |
| R | | | |
| サイズ | 11R22.5 14PR | | |