

|                                                |          |        |                       |    |       |          |   |             |     |        |    |        |    |               |       |             |      |   |
|------------------------------------------------|----------|--------|-----------------------|----|-------|----------|---|-------------|-----|--------|----|--------|----|---------------|-------|-------------|------|---|
|                                                | 車名       | 初度登録   | 型式・車体番号               |    | 架装形状  |          |   |             |     |        |    |        |    |               |       |             |      |   |
|                                                | いすゞ      | H 26/7 | SKG - NKR85YN-7004637 |    | パッカー車 |          |   |             |     |        |    |        |    |               |       |             |      |   |
| 前登録ナンバ                                         | 車検有効期限   |        | 走行距離                  |    | 積載量   | 荷台寸法(mm) |   | 出品会社( 奈良 県) |     |        |    |        |    |               |       |             |      |   |
| 自家用                                            | 切れ<br>抹消 |        | 168,360 km            |    | 3,600 | L        | W | H<br>(門)    |     |        |    |        |    |               |       |             |      |   |
|                                                | 如年月      |        | —                     |    | kg    |          |   | 岡田自動車販売(株)  |     |        |    |        |    |               |       |             |      |   |
| エンジン状態                                         | A B C    | AC     | 良                     | 不良 | 無     | ブレーキ     | V | 馬力          | 150 | ps     | TM | 6      | 速  | 3             | ペダル   |             |      |   |
| ミッション・デフ(異音、油漏)                                |          | 異常なし   |                       |    |       |          |   |             |     | キャブ廻り  |    | リサイクル料 |    |               |       | 9,170 円     |      |   |
| フレーム関係(錆、車体番号等)                                |          | 異常なし   |                       |    |       |          |   |             |     | ベツト    |    | 有      | 無  | ヘッドランプ        |       | HID         | ハロゲン |   |
| 上物メーカー名年式、型式及状態等                               |          |        |                       |    |       |          |   |             |     | 汚れ     |    | 小      | 中  | 多             | 補ブレーキ |             | 1    | 段 |
| 極東開発 GB54-820D-S 14R620031M                    |          |        |                       |    |       |          |   |             |     | シート破   |    | 有      | 無  | 特記、重点確認、他     |       |             |      |   |
| 容積5.4m³ 巻込み式 連続スイッチ付 汚水タンク付                    |          |        |                       |    |       |          |   |             |     | ETC    |    | 有      | 無  | *ユーザー買取車      |       |             |      |   |
| キャブ天井凹み 庫内床面パチ当て・穴あき 看板消し跡有 運転席側、ドア窓動作不良・内張剥がれ |          |        |                       |    |       |          |   |             |     | ラジオ    |    | 良      | 不良 |               |       |             |      |   |
|                                                |          |        |                       |    |       |          |   |             |     | バックモニタ |    | 有      | 無  |               |       |             |      |   |
|                                                |          |        |                       |    |       |          |   |             |     |        |    | カラ     | 白黒 |               |       |             |      |   |
|                                                |          |        |                       |    |       |          |   |             |     | 電格ミラ   |    | 有      | 無  |               |       |             |      |   |
| Fガラス                                           |          |        |                       |    |       |          |   |             |     |        |    |        |    |               |       |             |      |   |
| 要交換                                            | 良好       | 飛石有    |                       |    |       |          |   |             |     |        |    |        |    | タイヤ0~10、欠、で記載 |       |             |      |   |
| 小少々                                            |          |        |                       |    |       |          |   |             |     |        |    |        |    | 5             |       | 5           |      |   |
| 記録簿                                            | 有        | 無      |                       |    |       |          |   |             |     |        |    |        |    | ×             |       | ×           |      |   |
|                                                |          |        |                       |    |       |          |   |             |     |        |    |        |    | ×             |       | ×           |      |   |
|                                                |          |        |                       |    |       |          |   |             |     |        |    |        |    | 5             |       | 5           |      |   |
| 取説                                             | 有        | 無      |                       |    |       |          |   |             |     |        |    |        |    | F             |       | 215/70R17.5 |      |   |
| メンテノート                                         | 有        | 無      |                       |    |       |          |   |             |     |        |    |        |    | サイズ           |       | 215/70R17.5 |      |   |
| PMマフラ                                          | 有        | 無      |                       |    |       |          |   |             |     |        |    |        |    | R             |       | 215/70R17.5 |      |   |
| 証明書                                            | 有        | 無      |                       |    |       |          |   |             |     |        |    |        |    | サイズ           |       | 215/70R17.5 |      |   |
| 燃料タンク                                          |          |        |                       |    |       |          |   |             |     |        |    |        |    | タイヤ           |       | ラジアル        |      |   |
| 100L                                           |          |        |                       |    |       |          |   |             |     |        |    |        |    | パタン           |       | スペア         |      |   |
|                                                |          |        |                       |    |       |          |   |             |     |        |    |        |    | 1             |       | ×           |      |   |