

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号		架装形状			出品会社（岡山県）				
A0880	三菱	R3/8	2RG-FBAV0-590268		冷凍バン			株式会社 キャリオン				
前使用者	車検有効期限		走行距離(km)		積載量	荷台寸法(mm)			T/M	5速		
☒ 自家用	R7.8.22		切れ	104,010 km	2,000 kg	L 2,990	W 1,640	H 1,760	馬力	150ps	ターボ	有
☐ 営業用									ペダル	3		
☐ レンタカ												
☐ 不明			抹消	タコグラフ年月	ナシ							
エンジン状態	A B ☒ D E	AC	☒ 良	不良	無	ブレーキ	バキューム	リサイクル料	8,830 円	キャブ内部		備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)						ナシ			汚れ 少 ☒ 多		*温度設定	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)						ナシ			シート破れ 有 ☒ 無		外気10℃設定-30℃	
上物メーカー名 年式,型式及状態						東プレMJ22L0C-Q No.F214091			ベツト 有 ☒ 無		庫内10.5℃→-25.5℃	
庫内灯2灯:LED 床:キーストン 水抜き穴4か所									クロス張り 有 ☒ 無		2.5H稼働	
									ETC 有 ☒ 無			
									ラジオ ☒ 有 ☐ 無			

外装状態 左サイドスライドドア

燃料タンク

70L

Fガラス状態

要交換 ☒ 良好 ☐ 飛石有 ☐

記録簿

☒ 有 ☐ 無

R5

PMマフラ

☒ 有 ☐ 無

証明書

☐ 有 ☐ 無

S・リミッタ

☐ 有 ☒ 無

証明書

☐ 有 ☐ 無

サイドバンパー 鉄 マーカー 2 対(電球)

凹み

看板跡

1.490mm

小凹み

内側キズ

線キズ

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

4

前

4

3

3

3

3

F

3

 スペア R

サイズF 205/75R16

サイズR 205/75R16

*スノータイヤは表記する

830mm

1.600mm

看板跡

小凹み

小傷 多数

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります