

	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状
	UD	H 27	PKG- PK39L-30256	簡易冷蔵車


前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法 (mm)			群馬県高崎市
習志野80か 事業用	切れ 抹消	251,128 km 年月	6,900 kg	L 8,820	W 2,380	H (門) 2,540 2,480	(株)サンユウ・カー

エンジン状態	A B C	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	(A) V	EG	245 ps	T/M	6 速	3 ペダル
--------	-------	----	----------	------	-------	----	--------	-----	-----	-------



ミッション・デフ (異音、油漏)	特になし	キャブ内部	備考
フレーム関係 (錆、車体番号等)	ナシ 多少有り	ベツト (有) 無	ヘッドランプ HID ハロゲン
上物メーカー名 年式、型式及状態等	トレックス	汚れ 小 (中) 多	補助ブレーキ 段
R 2段 床鉄板張 観音扉左右内側凹穴、外側も凹、曲	特記、重点確認	シート破 (有) 無	リターダー
ボデー看板跡有り、左前側上凹、観音扉によるぶつけ凹		ETC (有) 無	ミラーヒーター
菱重 TDJS35DB ガスR404a		ラジオ (良) 不良	
+10℃確認 (外気28℃時晴れ/3時間)		バックモニタ (有) 無	
		リサイクル料 ¥12,690	

F ガラス		
要交換	良好	飛石有 (有)
小 車検可		
記録簿	有	(無)
取説	有	(無)
メンテ	有	(無)
	有	無
	有	無
燃料タンク		
200L		


前回り全体的飛び石



Fバンパーぶつけ凹

右ドア小すり傷多



タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	4		4
	4	4	4
ス			
ベ			
F	205/70R19.5		
サイズ			
R			
サイズ			