

	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状	
	UD	20/7	BDG - PK37C改15015	JRコンテナ1個積	

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法(mm)		群馬県高崎市
事業用	一時抹消	切れ	335,472 km	9,500	L	W
		抹消				

エンジン状態	A B C	AC	良 不良 無	ブレーキ	A V EG	210	ps	T/M	6	速	3	ペダル
--------	-------	----	--------	------	--------	-----	----	-----	---	---	---	-----

ミッション・デフ(異音、油漏)	特になし		キャブ内部	備考	
フレーム関係(錆、車体番号等)	ナシ 多少サビ有り		ベット	有 無	ヘッドランプ
上物メーカー名 年式、型式及状態等	緊締装置付 緊締装置中央からボデー後ろまで1870		汚れ	小 中 多	HID
台枠さび有り			シート破	有 無	ハロゲン
			ETC	有 無	補助ブレーキ
			ラジオ	良 不良	段
			バックモニタ	有 無	
					特記、重点確認
					マフラーテールパイプ穴
					リサイクル料
					¥12,790

Fガラス		
要交換	良好	飛石有
小 車検可		
記録簿	有	無
取説	有	無
メンテ	有	無
	有	無
	有	無
燃料タンク		
200L		

前回り全体的に飛び石

左右ドア・コーナー凹傷

屋根凹

左右Sバンパー曲がりサビ、左右Rフェンダー

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	3		3
	3	3	3 3
ス	スノー		
ペ			
F	265/60R22.5		
サイズ			
R			
サイズ			