

	車名	初度登録	型式・車体番号		架装形状		
	日野	26/2	TKG - FC9JCAA-14739		4段クレーン付		

前登録ナンバ	車検有効期限		走行距離		積載量	荷台寸法(mm)		群馬県高崎市
春日部せ 自家用	一時抹消		切れ 抹消	101,034 km	2,700 kg	L 5,600	W 2,120	H (門) 群馬県高崎市 (株)サンユウ・カー
		知年月	※注意	一体別体				

エンジン状態	A B C	AC	良 不良 無	ブレーキ	A V	EG	210	ps	T/M	6	速	3	ペダル
--------	-------	----	--------	------	-----	----	-----	----	-----	---	---	---	-----

ミッション・デフ(異音、油漏)	特になし			キャブ内部	備考				
フレーム関係(錆、車体番号等)	ナシ 部分的にサビ多少有り			ベット	有	無	ヘッドランプ	HID	ハロゲン
上物メーカー名 年式、型式及状態等	ユニック4段 ラジコン・フックイン・差込式 URU374RK 4段目縮め時多少ガタ有 木製3方開H400 煽り全体的に傷凹有り 煽り前側サビ補修塗装跡有り 床穴有り(上からコンパネ張り、ふけ有り 前側のみ縞鋼板) ロープ穴5対 鳥居押され有 ※走行101千は現メーター指針 19千でメーター交換シール有 ディーラーに履歴無			汚れ	小	中	多	補助ブレーキ	段
				シート破	有	無	2019年クラッチ交換 紙無		
				ETC	有	無	社外TV・ナビ		
				ラジオ	良	不良	特記、重点確認		
				バックモタ	有	無			
							リサイクル料	¥10,400	

Fガラス		
要交換	良好	飛石有
1個 要修理		
記録簿	有	無
取説	有	無
メンテ	有	無
	有	無
	有	無
燃料タンク		
200L		

車両全体的にすり傷、凹、飛び石

Fバンパーぶつけ曲がり凹傷

リアバンパー凹

左右Sバンパー曲がり傷サビ、Rフェンダー傷

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	5		5
	5	5	5
ス	スノー		
ペ			
F	225/90R17.5		
サイズ			
R			
サイズ			