

	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状
	日野	23/3	LKG - FE7JUAG-10029	冷蔵冷凍車 ゲート付

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法(mm)		
相模800か 事業用	一時抹消	切れ 420,978 km 抹消 知年月 2011/2 一体別体	6,600 kg	L 8,250	W 2,340	H (門) 2,080 2,160

エンジン状態	A B C 特記へ	AC	良 不良 無	ブレーキ	A V EG	260 ps	T/M 6 速 3 ペダル	リターダー
--------	-----------	----	--------	------	--------	--------	---------------	-------

ミッション・デフ(異音、油漏)	特になし	キャブ内部	備考
フレーム関係(錆、車体番号等)	ナシ 最後部クロスメンバーのみサビ有り	ベット 有 無	ヘッドランプ HID ハロゲン
上物メーカー名 年式、型式及状態等	菱重 TDJS70DZ スタンバイ付(コード欠) Zは強力型 ガスR404a	汚れ 小 中 多	補助ブレーキ 段
コンベリフト HW3A アルミ製1tキャストストッパー、オートターン、外側凹2箇所	フルハーフ R2段 床アルミ縞板 水抜前後各2ヶ所 リア観音 ロックバー上のみ	シート破 有 無	特記、重点確認 ディーラーにて(紙の記録無) H30/11 344, 470km時 新品エンジン交換済み
左右観音扉下部ぶつけ曲がり欠損 ボデー左中央一凹傷、左後門塗装はがれ	-7℃確認(外気29℃時/4時間) 表示-9℃ リア門ロステンレス製、上から塗装	ETC 有 無	
		ラジオ 良 不良	
		バックモータ 有 無	
		左右灰皿欠品	リサイクル料 ¥10,810

Fガラス	要交換	良好	飛石有
小 車検可			
記録簿	有	無	
取説	有	無	
メンテ	有	無	
	有	無	
	有	無	
燃料タンク	200L		

キャブ全体的に傷、凹、飛び石

Fバンパーぶつけ曲がり凹傷

右ステップカバーぶつけ割れ

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	5		5
	5	5	5 5
ス	スノー		
ペ			
F	265/70R19.5		
サイズ			
R			
サイズ			