

	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状
	日野	21年1月	BDG - FD8JJWG-10492	ウイング ゲート付

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法(mm)		
不明 商品車	R4/4/26	切れ 611,113 km 抹消 知年月 2013年2月 一体別体	2,400 kg	L 5,270	W 2,170	H (門) 2,280 2,400

エンジン状態	A (B) C	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	(A) V	EG	240	ps	T/M	6	速	3	ペダル
--------	---------	----	----------	------	-------	----	-----	----	-----	---	---	---	-----

ミッション・デフ(異音、油漏)	特になし	キャブ内部	備考	ハイルーフ			
フレーム関係(錆、車体番号等)	ナシ 部分的にサビ有り	ベット	(有) 無	ヘッドランプ	HID	ハロゲン	
上物メーカー名 年式、型式及状態等	フルハーフ 2方開H600 R3段 床ステンベタ 水抜前後各2ヶ所 床フック7対 リア門口、台枠ステンレス コンビリフトアルミ製ストッパー付フルオート L1580 右煽り擦り傷、フォークつつきによる曲がり凹穴(床の縁も1ヶ所凹) 右リア扉ストッパー欠 やっちゃん仕様	汚れ 小	(中) 多	補助ブレーキ	段		
		シート破	(有) 無	特記、重点確認			
		ETC	(有) (無)				
		ラジオ	(良) 不良				
		バックモニタ	(有) 無	リサイクル料			¥10,810

Fガラス		
要交換	良好	飛び有
ひび 要交換		
記録簿	有	(無)
取説	有	(無)
メンテ	有	(無)
	有	無
	有	無
燃料タンク		
100L		

前回り全体的に飛び石、小傷

Fバンパーぶつけ凹傷

屋根色劣化 ミラーカバー傷

Rバンパーぶつけ凹傷

左Sバンパー-Rフェンダー擦り傷・凹小

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	3		3
	2	2	2
ス	スノー		
ペ	スノー		
F	225/80R17.5		
サイズ	225/80R17.5		
R	メッキホイール傷あり		
サイズ	メッキホイール傷あり		