

出品番号	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状	希望価格(税別)
	三菱	16/10	PJ - FK64FKZ-770017	冷蔵ウイング	

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法(mm)		
足立800か 事業用	一時抹消	切れ 200,234 km 抹消 知年月 2005年5月 一体別体	6,300 kg	L 6,120	W 2,200	H (門) 1,970 2,060

エンジン状態	A B C	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	A V	EG	240 ps	T/M	6 速 3 ペダル
--------	-------	----	----------	------	-----	----	--------	-----	-----------

ミッション・デフ(異音、油漏)	特になし	キャブ内部	備考
フレーム関係(錆、車体番号等)	ナシ リアエアサス上部付近にサビ有り(塗装済)	ベツト (有) 無	ヘッドランプ HID ハロゲン
上物メーカー名 年式、型式及状態等		汚れ 小 (中) 多	補助ブレーキ 段
菱重 TDJ430DL ガスR404a -1℃確認(外気+19℃時/3時間)		シート破 (有) 無	特記、重点確認 増トン、エアサス
パブコ 2方開H650 床キーストン ジョロダーレール2列 水抜前後各2ヶ所		ETC (有) 無	
ラッシング1段 リア観音扉(新品交換) 天井シート張り		ラジオ (良) 不良	
前立て内張凸凹有り 右羽根一傷 煽り凹傷有り 車枠ステンレス製ぶつけ凹小		バックモナ (有) 無	
		リサイクル料 ¥11,410	

Fガラス	要交換	良好	飛石有
小 車検可			
記録簿	(有)		無
17~R3年分			
取説	有	(無)	
メンテ	有	(無)	
	有	無	
	有	無	
燃料タンク			
100L			

車輛全体的にすり傷、凹、飛び石 右ドア傷多

屋根傷凹小 塗装劣

Fバンパーぶつけ曲がり

テール枠底曲

左Sバンパ、Rフェンダー曲がり小

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	5		5
	5	5	5 5
ス	スノー		
ペ			
F	265/70R19.5		
サイズ			
R			
サイズ			