

	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状
	三菱	19/11	PDG - FG73D-540076	高床4WD平ボデー

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法(mm)		
長岡100さ 自家用	一時抹消	切れ 133,421 km 抹消 知年月 一体別体	2,000 kg	L 4,340	W 1,780	H (門)



エンジン状態	A B C	AC	良 不良 無	ブレーキ	A V	EG	150 ps	T/M	5 速	3 ペダル
--------	-------	----	--------	------	-----	----	--------	-----	-----	-------

ミッション・デフ(異音、油漏)	特になし	キャブ内部	備考
フレーム関係(錆、車体番号等)	ナシ サビ有り(四駆にしては良い方)	ベット 有 無	ヘッドランプ HID ハロゲン
上物メーカー名 年式、型式及状態等	パブコ 木製3方開H400 セイコーラック1対	汚れ 小 中 多	補助ブレーキ 段
	床ふけ有り ボデー部分的に傷、サビ有り	シート破 有 無	特記、重点確認
		ETC 有 無	
		ラジオ 良 不良	
		バックモタ 有 無	
高床4WDパートタイム4WD(オートハブ)			リサイクル料 ¥8,930

Fガラス	要交換	良好	飛石有
小 車検可			
記録簿	有		無
取説	有		無
メンテ	有		無
	有		無
	有		無
燃料タンク			
100L			



車両全体的にすり傷、小凹、飛び石

Fバンパー凹傷

屋根傷凹サビ

右ドア凹傷

左右Sバンパー曲がり傷サビ、Rフェンダー傷

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	2		2
	2	2	2 2
ス			
ペ			
F	205/85R16		
サイズ			
R			
サイズ			