


	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状
	日野	R3/5	2KG - XZU700X-0011857	セフターローダーダンプ

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法(mm)		
未使用車	R5.5.25	切れ 673 km 抹消 知年月 一体別体	3,600 kg	L 3,300	W 1,990	H (門)

エンジン状態	A B C	AC	良 不良 無	ブレーキ	A V	EG	150 ps	T/M	6 速	3 ペダル
--------	-------	----	--------	------	-----	----	--------	-----	-----	-------

ミッション・デフ(異音、油漏)	特になし	キャブ内部	備考
フレーム関係(錆、車体番号等)	ナシ 部分的にサビ有り	ベット 有 無	ヘッドランプ HID ハロゲン
上物メーカー名 年式、型式及状態等	花見台 新型クロスオーバー 傾斜角12.5° 従来品より-2.5	汚れ 小 中 多	補助ブレーキ 段
		シート破 有 無	特記、重点確認
		ETC 有 無	
		ラジオ 良 不良	
		バックモタ 有 無	
			リサイクル料 ¥8,820

Fガラス		
要交換	良好	飛石有
記録簿	有	無
取説	有	無
メンテ	有	無
	有	無
	有	無
燃料タンク		
100L		



タイヤ状態	
1~10、×、欠、で記載	
ス	未使用車
ペ	
F	215/70R17.5
サイズ	
R	
サイズ	