


	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状
	日野	R2/7	2KG - FN1AJA-101318	タンクローリー

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法(mm)		
未使用車	切れ	1,562 km	13,000 kg	L	W	H (門)
	切れ	抹消	知年月	2019年11月	一体別体	

エンジン状態	ABC	AC	良	不良	無	ブレーキ	AV	EG	300 ps	T/M	6	速	3	ペダル
--------	-----	----	---	----	---	------	----	----	--------	-----	---	---	---	-----

ミッション・デフ(異音、油漏)	特になし	キャブ内部	備考
フレーム関係(錆、車体番号等)	特になし	ベツト	有 無
上物メーカー名 年式、型式及状態等	東邦車輛 16KL アルミタンク RLAQ16-F 4x2x2x2x2x4 6室	汚れ	小 中 多
	ポンプ付 3方配管 1ライン 各室尺割スイッチ エアー式底弁 左右操作ボックス	シート破	有 無
	ベーパーリカバリー ホース2本付 消防書類有り	ETC	有 無
		ラジオ	良 不良
		バックモタ	有 無
		特記、重点確認 登録済み未使用車	
		リサイクル料	¥13,100

Fガラス		
要交換	良好	飛石有
記録簿	有	無
取説	有	無
メンテ	有	無
	有	無
	有	無
燃料タンク		
200L		



タイヤ状態	
1~10、×、欠、で記載	
ス	未使用車
ペ	
F	
サイズ	
R	11R22.5 16PR
サイズ	
	アルミホイール