

	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状	
	いすゞ	25/8	TKG - FRR90T2-7050734	4段クレーン付	

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法(mm)		
不明 商品車	一時抹消	切れ 269,351 km 抹消 知年月	1,450 kg kg	L 4,600	W 2,230	H (門)

エンジン状態	A B C	AC	良 不良 無	ブレーキ	A V	EG	240 ps	T/M	6 速	3 ペダル
--------	-------	----	--------	------	-----	----	--------	-----	-----	-------

ミッション・デフ(異音、油漏)	特になし	キャブ内部	備考
フレーム関係(錆、車体番号等)	ナシ 多少サビ有り	ベット 有 無	ヘッドランプ HID ハロゲン
上物メーカー名 年式、型式及状態等	タダノ4段 ラジコン・フックイン・差違式 ZE364HR 2013年	汚れ 小 中 多	補助ブレーキ 段
	アルミ5方開H200 リア差込式 造りボデー 鳥居物入L500 相互車輛	シート破 有 無	社外TV・DVD・ナビ
	床フック12対 中央5カ所 リア3カ所 角ツボ2対 スロープハンバー付	ETC 有 無	ドラレコ シートカバー
	床板部分的 腐食、欠損有り ボデーL5100 有効荷台L4600	ラジオ 良 不良	特記、重点確認
	バックアイカメラあるがモニターが無い 電動キャブチルド	バックモニタ 有 無	エアサス カスタムキャブ
			リサイクル料 ¥13,270

Fガラス	要交換	良好	飛石有
小 車検可			
記録簿	有	無	
取説	有	無	
メンテ	有	無	
	有	無	
	有	無	
燃料タンク			
200L			

キャブ全体的飛び石 Fパネル凹小

Fバンパー左ぶつけ曲がり凹傷

傷 筆刺し補修

屋根凹小、点サビ

右ドア傷凹

左右Sバンパー、Rフェンダーさび

キャブ洗車傷

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	7		7
	7	7	7 7
ス	スノー アルミホイール		
ペ			
F	245/80R17.5		
サイズ			
R			
サイズ			