

	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状	
	いすゞ	27/9	TKG - NPR85YN-7009056	散水車	

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法(mm)		
仙台800わ レンタル	一時抹消	切れ 14,876 km 抹消 知年月	4,000 kg kg kg	L	W	H (門)



エンジン状態	AC	良	不良	無	ブレーキ	A	V	EG	150 ps	T/M	6	速	3	ペダル
--------	----	---	----	---	------	---	---	----	--------	-----	---	---	---	-----

ミッション・デフ(異音、油漏)	特になし	キャブ内部	備考
フレーム関係(錆、車体番号等)	ナシ 部分的にサビ有り(写真参照)	ベツト	有 <input checked="" type="radio"/> 無
上物メーカー名 年式、型式及状態等	極東 LH04-302R 4000L 別エンジン式(ヤンマーディーゼル)	汚れ	<input checked="" type="radio"/> 小 中 多
前後散水 前:圧水 後:重力落下	水撒き用ノズル、ホース付(穴有り)	シート破	有 <input checked="" type="radio"/> 無
タンク傷小(取水口ストレーナーをぶつけたと思われる) タンク内綺麗です		ETC	有 <input checked="" type="radio"/> 無
		ラジオ	<input checked="" type="radio"/> 良 不良
		バックモニタ	有 <input checked="" type="radio"/> 無
			特記、重点確認
			リサイクル料 ¥10,440



Fガラス	要交換	良好	<input checked="" type="radio"/> 飛石有
小車検可			
記録簿	有	<input checked="" type="radio"/> 無	
取説	有	<input checked="" type="radio"/> 無	
メンテ	有	<input checked="" type="radio"/> 無	
	有	無	
	有	無	
燃料タンク			
200L			

前回り飛び石、小傷

左右ドア傷

屋根傷

左右Rフェンダー傷、サビ

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	8		8
	8	8	8 8
ス	スタッドレス		
ペ			
F	215/85R16		
サイズ			
R			
サイズ			