

	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状
	三菱	23/2	SKG - FEA50-500294	冷蔵冷凍車 中温


前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法(mm)		
姫路800す 自家用	一時抹消	切れ 146,556 km 抹消 知年月 一体別体	2,000 kg	L 3,080	W 1,720	H (門) 1,710 1,750

エンジン状態	A (B) C	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	A (V) EG	150 ps	T/M	5 速	3 ペダル
--------	---------	----	----------	------	----------	--------	-----	-----	-------




ミッション・デフ(異音、油漏)	特になし	キャブ内部	備考
フレーム関係(錆、車体番号等)	ナシ 極小サビ有り	ベット	有 (無)
上物メーカー名 年式、型式及状態等	東プレ KL22HOC-F 薄型エバボレーター ガスR134a	汚れ	小 (中) 多
	東プレ ラッシングレール2段 左右サイドアスライド リア2枚観音(角ぶつけ小)	シート破	(有) 無
	ラッシングレール2段 床ステンベタ 水抜前2ヶ所	ETC	(有) 無
	ボデー左後ろ、右SD扉、扉後ろ一傷 キャブ、ボデー看板を白で塗りつぶし	ラジオ	(良) 不良
	-3℃確認(外気24℃時/1時間)	バックモタ	(有) 無
		特記、重点確認	
		リサイクル料	¥8,930

Fガラス		
要交換	良好	飛石有 (無)
小 車検可		
記録簿	有	(無)
取説	有	(無)
メンテ	有	(無)
	有	無
	有	無
燃料タンク		
70L		

前回り飛び石



Fバンパー左右コーナー擦り

左右Sバンパー傷さび

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	2		2
	2	2	2 2
ス			
ペ			
F	205/75R16		
サイズ			
R			
サイズ			