

	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状	
	いすゞ	20/12	BKG - NMR85AN-7007504	Wキャブバン	

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法(mm)		
不明 商品車	R5. 2. 21	切れ 88,205 km 抹消 知年月 一体別体	2,000 kg	L 3,150	W 1,850	H (門) 2,050

エンジン状態	A B C	AC	良 不良 無	ブレーキ	A V	EG	150 ps	T/M	6 速	3 ペダル
--------	-------	----	--------	------	-----	----	--------	-----	-----	-------

ミッション・デフ(異音、油漏)	特になし			キャブ内部	備考
フレーム関係(錆、車体番号等)	ナシ 多少サビ有り			ベット 有 無	ヘッドランプ HID ハロゲン
上物メーカー名 年式、型式及状態等	キタムラ 元工作車? 物を外した跡、穴、切込み有った物に鉄板あててあります 左右サイドドア片開 リア観音扉(左側下部サビ点々腐食有り) ラッシングレール2段 床鉄板張(サビ有り) 内張何かはずした穴有り ボデー左 前方中央凹 後方上部ぶつけテープ補修 前側凹			汚れ 小 中 多	補助ブレーキ 段
				シートコゲ 有 無	特記、重点確認
				ETC 有 無	
				ラジオ 良 不良	
				バックモータ 有 無	
				リサイクル料 ¥11,910	

Fガラス		
要交換	良好	飛石有
1個 要修理		
記録簿	有	無
取説	有	無
メンテ	有	無
	有	無
	有	無
燃料タンク		
200L		

キャブ全体的に飛び石・小傷

Fグリルわれ、欠損




屋根凹



ドア全部小凹傷有り 左後凹



右Sバンパー曲がり 左Sバンパーサビ



タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	6		6
	6	6	6
ス			
ペ			
F	205/75R16		
サイズ			
R			
サイズ			