

| | | | | | | |
|--|----|-------|--------------------|--|------------|--|
| | 車名 | 初度登録 | 型式・車体番号 | | 架装形状 | |
| | 三菱 | 14/11 | KK - BG66DG-300070 | | マイクロバス29人乗 | |

| | | | | | | | | |
|-----------|------------|----|------|------------|-----|----------|---|----------|
| 前登録ナンバ | 車検有効期限 | | 走行距離 | | 積載量 | 荷台寸法(mm) | | |
| 不明 商品車 | R4. 10. 11 | | 切れ | 138,615 km | | L | W | H (門) |
| | | 抹消 | 知年月 | 2002年1月 | kg | | | |





| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------|----|---|----|---|------|---|---|----|--------|-----|---|---|---|-----|
| エンジン状態 | A B C | AC | 良 | 不良 | 無 | ブレーキ | A | V | EG | 180 ps | T/M | 6 | 速 | 3 | ペダル |
|--------|-------|----|---|----|---|------|---|---|----|--------|-----|---|---|---|-----|

| | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------------|--|--|--------|---|---------|---------|--------|------|
| ミッション・デフ(異音、油漏) | 特になし | | | キャブ内部 | | 備考 | | | |
| フレーム関係(錆、車体番号等) | なし サビ有り | | | ベット | 有 | 無 | ヘッドランプ | HID | ハロゲン |
| 上物メーカー名 年式、型式及状態等 | カスタム 総輪エアサス(前側のみスイッチで上下) | | | 汚れ | 小 | 中 | 多 | 補助ブレーキ | 段 |
| | 自動スイング扉 モケットリクライニング 右側のみ上部荷物棚 | | | シート破 | 有 | 無 | 特記、重点確認 | | |
| | 冷蔵・冷凍庫 ナビ不良 ドリンクホルダー、灰皿欠品 | | | ETC | 有 | 無 | | | |
| | | | | ラジオ | 良 | 不良 | | | |
| | | | | リサイクル料 | | ¥21,430 | | | |

| | | |
|--------|----|-----|
| Fガラス | | |
| 要交換 | 良好 | 飛石有 |
| 1個 要修理 | | |
| 記録簿 | 有 | 無 |
| 取説 | 有 | 無 |
| メンテ | 有 | 無 |
| | 有 | 無 |
| | 有 | 無 |
| 燃料タンク | | |
| 100l | | |

車両全体的に飛び石

右サイドA/Cカバー点々サビ

左後方下部ぶつけ凹さ

リアバンパーぶつけ凹

リアハッチドア下部波打ち 枠下部傷サビ

| | | | |
|--------------|-----------|---|---|
| タイヤ状態 | | | |
| 1~10、×、欠、で記載 | | | |
| | 7 | | 7 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| ス | スタッドレス | | |
| ペ | 205/85R16 | | |
| F | | | |
| サイズ | | | |
| R | | | |
| サイズ | | | |