

	車名	初度登録	型式・車体番号		架装形状	
	日野	18/8	PK - GN2PPWA-10728		タンクローリー16KL	


前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法(mm)		
和泉800か 事業用	一時抹消	切れ 1,105,189 km 抹消 知年月 2006年6月 一体別体	13,200 kg	L	W	H (門)

エンジン状態	A B C	AC	良 不良 無	ブレーキ	A V EG	300 ps	T/M	6 速	3 ペダル
--------	-------	----	--------	------	--------	--------	-----	-----	-------


ミッション・デフ(異音、油漏)	特になし	キャブ内部	備考
フレーム関係(錆、車体番号等)	ナシ 部分的にサビ有り 塗装済み	ベット 有 無	ヘッドランプ HID ハロゲン
上物メーカー名 年式、型式及状態等	昭和飛行機 16T 6376608 4・2・2・2・4 6室 16KL 3方配管 ポンプ付 ハイテク(トキコ製) 左右モニター欠品 ホース1本 タンク左後方凹 小傷多い 左右ホースケースサビ有り キャブ、ボデー看板消し跡 左後方通路まがり波打ち	汚れ 小 中 多	補助ブレーキ 段
		シート破 有 無	運転席PW不良
		ETC 有 無	特記、重点確認 消防書類付
		ラジオ 良 不良	
		バックモニタ 有 無	
			リサイクル料 ¥13,390

Fガラス	要交換	良好	飛石有
	2個 要修理		
記録簿	有	無	
取説	有	無	
メンテ	有	無	
	有	無	
	有	無	
燃料タンク	250L		


前回り全体的に飛び石




屋根小傷



Fバンパー中央ぶつけ凹



左右ステップ回りすり傷



左右Sバンパー、Rフェンダー傷

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	×		×
	×		×
×	×	×	×
ス	アルミホイール		
ペ			
F	295/80R22.5		
サイズ			
R	11R22.5 14PR		
サイズ			