

	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状
	日野	28/7	LKG - FJ7JDAA-10562	土砂ダンプ

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法(mm)			
練馬131の 自家用	一時抹消	切れ	184,734 km	7,500 kg	L 3,790	W 2,060	H (門) 610
		抹消					

エンジン状態	A B C	AC	良 不良 無	ブレーキ	A V	EG	230 ps	T/M	6 速	3 ペダル
--------	-------	----	--------	------	-----	----	--------	-----	-----	-------

ミッション・デフ(異音、油漏)	特になし	キャブ内部	備考
フレーム関係(錆、車体番号等)	特になし	ベツト	有 無
上物メーカー名 年式、型式及状態等	新明和 DR7-01S 自動シート プロテクター凸凹 全体的に傷凹 床多少波打有り	汚れ	小 中 多
		シート破	有 無
		ETC	有 無
		ラジオ	良 不良
		バックモニタ	有 無
		リサイクル料 ¥10,400	

Fガラス		
要交換	良好	飛石有
小 車検可		
記録簿	有	無
取説	有	無
メンテ	有	無
	有	無
	有	無
燃料タンク		
100L		

キャブ全体的に飛び石 筆刺し補修 Fバンパー曲がり凹 左Fフェンダー表面は

屋根小凹 ひよ

左ドア钣金跡有 左右Sバンパー曲がり凹 Rバンパー凹傷

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	3		×
	3	3	3 3
ス			
ペ			
F	265/70R19.5		
サイズ			
R			
サイズ			