

	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状
	日野	28/7	LKG - FJ7JDAA-10562	土砂ダンプ

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法(mm)		
練馬131の 自家用	一時抹消	切れ 抹消	184,383 km	L	W	H (門)
		知年月 2015年11月	7,500 kg	3,790	2,060	610

エンジン状態	A B C	AC	良 不良 無	ブレーキ	A V	EG	230 ps	T/M	6 速	3 ペダル
--------	-------	----	--------	------	-----	----	--------	-----	-----	-------

ミッション・デフ(異音、油漏)	特になし	キャブ内部	備考
フレーム関係(錆、車体番号等)	特になし	ベット	有 無
上物メーカー名 年式、型式及状態等	新明和 DR7-01S 自動シート プロテクター凸凹 全体的に傷凹 床多少波打有り	汚れ	小 中 多
		シート破	有 無
		ETC	有 無
		ラジオ	良 不良
		バックモタ	有 無
			ヘッドランプ HID ハロゲン
			補助ブレーキ 段
			左灰皿欠品 ミラーカバー傷 特記、重点確認
			リサイクル料 ¥10,400

Fガラス	要交換	良好	飛石有
小車検可			
記録簿	有		無
取説	有		無
メンテ	有		無
	有		無
	有		無
燃料タンク			
100L			

キャブ全体的に飛び石 筆刺し補修 Fバンパー曲がり凹 左Fフェンダー表面は

屋根小凹 ひよ

左右Sバンパー曲がり凹 Rバンパー凹傷

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	3		×
	3	3	3 3
ス			
ペ			
F	265/70R19.5		
サイズ			
R			
サイズ			