

	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状
	ウニモグ	24/7	不明 - U400 WDB4051231V227841	ヒアブ付平 4WD

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法(mm)		群馬県高崎市
和歌山100は 自家用	一時抹消	切れ	6,711 km	2,400 kg	L	(株)サンユウ・カー
		抹消			W	
		知年月	一体別体		2,640	2,170

エンジン状態	ABC	AC	良 不良 無	ブレーキ	AV	EG	170? ps	T/M	12 速	3 ペダル	セミオートマ
--------	-----	----	--------	------	----	----	---------	-----	------	-------	--------

ミッション・デフ(異音、油漏)	特になし	キャブ内部	備考 T/Mカタログは14速?
フレーム関係(錆、車体番号等)	ナシ 防錆塗装?ネジ等サビ少し	ベツト	有 無
上物メーカー名 年式、型式及状態等	ユニック パルフィンガー PK11002AHL4 作業半径7.68m 最大高揚11m レバー式 カバーぶつけ凹 ラジコン付 ローテーター ロググラップル(チカラ製) ザウルスロボ(松本製) 別ラジコン付 掘る、つかむ、丸太裁断 ブームにウインチ付 アルミ3方開 床鉄板張 R4列 新明和製垂直ゲートRE6 ボデー横根太一部サビ キャブチルド不良 ラジコン、グラップル1動作不安定接触不良?	汚れ 小	中 多
		シート破	有 無
		ETC	有 無
		ラジオ	良 不良
		バックモナ	有 無
		リサイクル料 ¥11,550	

Fガラス	要交換	良好	飛石有
小 車検可			
記録簿	有		無
取説	有		無
メンテ	有		無
	有		無
	有		無
燃料タンク	200L		

Fパネル色はげ、点々サビ小

ルーフキャリア

鳥居外側サビ補修塗装跡

タイヤ状態		1~10、×、欠、で記載	
	8		8
	8		8
ス	スノー		
ペ	315/80R22.5		
F			
サイズ			
R			
サイズ			