

	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状	
	日野	19/9	BJG - XKU414M-1000687	ウイング	

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法(mm)		
足立100あ 事業用	一時抹消	切れ 188,728 km 抹消 知年月	3,000 kg	L 4,400	W 2,090	H (門) 1,970 2,060


エンジン状態	A <input checked="" type="radio"/> B <input type="radio"/> C <input type="radio"/>	AC	<input checked="" type="radio"/> 良 不良 無	ブレーキ	A <input checked="" type="radio"/> V <input type="radio"/> EG	136? ps	T/M	6 速	3 ペダル
--------	------------------------------------------------------------------------------------	----	-----------------------------------------	------	---------------------------------------------------------------	---------	-----	-----	-------

ミッション・デフ(異音、油漏)	特になし	キャブ内部	備考
フレーム関係(錆、車体番号等)	特になし	ベツト 有 <input checked="" type="radio"/> 無	ヘッドランプ HID ハロゲン
上物メーカー名 年式、型式及状態等	トランテックス 2方開H600(外、凹数か所 内、キズ多い リア3枚扉 床キズ、前側中央劣化 センタービームレス ボデー粗い塗装 前立て下部かるい押され	汚れ 小 <input checked="" type="radio"/> 中 <input type="radio"/> 多	補助ブレーキ 段
		シート破 <input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無	PWレス
		ETC 有 <input checked="" type="radio"/> 無	特記、重点確認 ハイブリッド
		ラジオ <input checked="" type="radio"/> 良 不良	
		バックモタ <input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無	
		白黒	リサイクル料 ¥8,740

Fガラス	要交換	良好	<input checked="" type="radio"/> 飛石有
小 車検可			
記録簿	有	<input checked="" type="radio"/> 無	
取説	有	<input checked="" type="radio"/> 無	
メンテ	有	<input checked="" type="radio"/> 無	
	有	無	
	有	無	
燃料タンク			
100L			

前回り全体的に飛び石 色替え粗い塗装

左ドア傷



左ヘッドライト レンズぼけ、ひび

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	5		5
5	5	5	5
ス	ひび有り		
ペ			
F	225/60R17.5		
サイズ			
R			
サイズ			