

	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状	
	いすゞ	10/1	KC - NKS71GDR-7402179	高床4WDダンプ	

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法(mm)	
仙台100 商品車 不明	R3. 12. 3	89,393 km	2,000 kg	L	W
	切れ 抹消	知年月	一体 別体		H (門)

エンジン状態	A B C	AC	良 不良 無	ブレーキ	A V	EG	ps	T/M	5	速	3	ペダル
--------	-------	----	--------	------	-----	----	----	-----	---	---	---	-----

ミッション・デフ(異音、油漏)	特になし	キャブ内部	備考
フレーム関係(錆、車体番号等)	左前亀裂? 溶接補強有 サビ有り(塗装済み)	ベット	有 無
上物メーカー名 年式、型式及状態等	新明和 DR2-97SY プロテクター押され 煽り下部サビ 右リフトアームサビ腐食 スノープラウ付 メイヤー製 ジョイスティック操作 上下、左右首振 排雪板 鉄板溶接補強 溶接補強 凹傷有り	汚れ	小 中 多
		シート破	有 無
		ETC	有 無
		ラジオ	良 不良
		バックモニタ	有 無
			特記、重点確認
			リサイクル料 ¥7,020

Fガラス	要交換	良好	飛石有
小 車検可			
記録簿	有	無	
取説	有	無	
メンテ	有	無	
	有	無	
	有	無	
燃料タンク			
75L			

前回り全体的に飛び石 キャブ裏側サビ

Fバンパー傷 Fグリルわれ

屋根凹

左右ドア内側下部サビ腐食亀裂穴  
右Fフェンダーサビ腐食

左ドアぶつけ凹

左右Sバンパー、Rフェンダーさび

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	6	6	
×	6	6	×
ス	スタッドレス		
ペ			
F	7.00R16 12PR		
サイズ			
R			
サイズ			