

	車名	初度登録	型式・車体番号		架装形状	
	三菱	27/9	TKG - FK71F-586532		タンクローリー	

前登録ナンバ	車検有効期限		走行距離		積載量	荷台寸法(mm)		
奈良830す 自家用	R5. 9. 28		切れ	202,562 km	3,200	L	W	H (門)
	抹消	知年月	一体 別体		kg			


エンジン状態	A (B) C	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	(A) V	EG	220 ps	T/M	6 速	3 ペダル
--------	---------	----	----------	------	-------	----	--------	-----	-----	-------

ミッション・デフ(異音、油漏)	特になし			キャブ内部		備考		
フレーム関係(錆、車体番号等)	ナシ 部分的に多少サビ有り			ベット	有 (無)	ヘッドランプ	HID	ハロゲン
上物メーカー名 年式、型式及状態等	新明和 LP40-61 F6...			汚れ	(小) 中 多	補助ブレーキ	段	
	2KL+2KL 2室 4KL 排出ホース2本			シート破	(有) 無	特記、重点確認 消防書類有り		
	タツノ流量計・ホースリール・ピストルノズル付			ETC	(有) 無			
				ラジオ	(良) 不良			
				バックモニタ	有 (無)	リサイクル料 ¥10,910		


Fガラス		
要交換	良好	飛び有
小 車検可		
記録簿	有	(無)
取説	有	(無)
メンテ	有	(無)
	有	無
	有	無
燃料タンク		
100L		

前回り全体的に飛び石


Fバンパー中央下部ぶつけ



屋根点々サビ



左Sバンパーサビ、左右Rフェンダー傷サビ



左Fフェンダー、ドア傷

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	3		3
	3	3	3 3
ス	スタッドレス		
ペ			
F	225/80R17.5		
サイズ			
R			
サイズ			