

	車名	初度登録	型式・車体番号		架装形状		
	三菱	14/8	KL - FU54J TZ-520089		20KLタンクローリー		

前登録ナンバ	車検有効期限		走行距離		積載量	荷台寸法(mm)		
和歌山800か 事業用	R5. 10. 30		切れ	1,296,724 km	15,300	L	W	H (門)
		抹消	知年月	2002年11月	kg			
				一体別体				

エンジン状態	A B C	AC	良	不良	無	ブレーキ	A	V	EG	350 ps	T/M	7	速	3	ペダル
--------	-------	----	---	----	---	------	---	---	----	--------	-----	---	---	---	-----

ミッション・デフ(異音、油漏)	特になし			キャブ内部	備考				
フレーム関係(錆、車体番号等)	ナシ 部分的にサビ有り			ベット	有	無	ヘッドランプ	HID	ハロゲン
上物メーカー名 年式、型式及状態等	東急 LAQ200A M232-197			汚れ	小	中	多	補助ブレーキ	段
	4+4+2+2+4+4 6室 20KL ポンプ付			シート破	有	無	ワイパーHi不良		
	2方配管 左前、右後方は立ち上がり配管			ETC	有	無	特記、重点確認		
	希少！15t積載			ラジオ	良	不良	消防書類有り		
				バックモニタ	有	無	リサイクル料 ¥13,990		

Fガラス		
要交換	良好	飛石有
1個 要修理		
記録簿	有	無
取説	有	無
メンテ	有	無
	有	無
	有	無
燃料タンク		
400L		

前回り全体的に飛び石

Fガラス下部サビ補修跡 右ドア

屋根点々サビ

Fバンパー傷凹小わかりづらい 樹脂部一部変

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	6		6
6	6	6	6
6	6	6	6
ス	AW スタッドレス		
ペ			
F	295/80R22.5		
サイズ			
R	11R22.5 16PR		
サイズ			