

	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状	
	日野	R2/5	2PG - XZU602F-0001202	塵芥車	


前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法(mm)		
レンタカー	R5. 5. 26	切れ 8,846 km 抹消 知年月 一体別体	3,050 kg	L	W	H (門)

エンジン状態	(A) B C	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	A (V) EG	150 ps	T/M	速 2 ペダル	オートマ
--------	---------	----	----------	------	----------	--------	-----	---------	------

ミッション・デフ(異音、油漏)	特になし	キャブ内部	備考
フレーム関係(錆、車体番号等)	特になし	ベツト 有 (無)	ヘッドランプ HID ハロゲン
上物メーカー名 年式、型式及状態等	極東 パックマン GB51-822 19R100060M	汚れ (小) 中 多	補助ブレーキ 段
	5. 1立米 回転式 ダンプ排出 連続スイッチ付	シート破 有 (無)	シート保護カバー付
	ほとんど使っていない状態	ETC 有 (無)	特記、重点確認
		ラジオ (良) 不良	
		バックモタ 有 (無)	
			リサイクル料 ¥8,820

Fガラス		
要交換	良好	飛石有 (無)
小 車検可		
記録簿	有	(無)
取説	有	(無)
メンテ	有	(無)
	有	無
	有	無
燃料タンク		
70L		

前回り全体的に飛び石、小傷



リアカバー塗装はがれ

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	7		7
	7	7	7 7
ス			
ペ			
F	2215/70R17.5		
サイズ			
R			
サイズ			