

	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状
	UD	19/9	PKG - CG4ZA-20743	JRコンテナ運搬車

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法(mm)			
群馬100あ 事業用	一時抹消	切れ	479,902 km	14,800 kg	L	W	H
		抹消			知年月	一体別体	9,620

エンジン状態	A B C	AC	良 不良 無	ブレーキ	A V EG	380 ps	T/M	速 3 ペダル	エスコットIV
--------	-------	----	--------	------	--------	--------	-----	---------	---------

ミッション・デフ(異音、油漏)	特になし	キャブ内部	備考
フレーム関係(錆、車体番号等)	ナシ 部分的にサビ有り(リアクロスメンバー)	ベツト	有 無
上物メーカー名 年式、型式及状態等	メーカー不明	汚れ 小	中 多
緊締装置2対 ツイストロック4対 可倒式 台枠・床裏さび 床アルミ縞板浮きあり		シート破	有 無
ボデー最尾から後の緊締装置中心まで長さ約2190		ETC	有 無
		ラジオ	良 不良
		バックモニタ	有 無
			特記、重点確認
			リサイクル料 ¥14,360

Fガラス	要交換	良好	飛石有
小車検可			
記録簿	有	無	
取説	有	無	
メンテ	有	無	
	有	無	
	有	無	
燃料タンク	200L+100L		

前回り全体的にすり傷、凹、飛び石



リアフレームぶつけ凹 バックランプカバーわれ

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	5		5
	5		5
	2	2	2 2
	2	2	2 2
ス			
ペ			
F	245/70R19.5		
サイズ			
R			
サイズ			