

	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状
	三菱	S52/11	- T220C-11179	平ボデー

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法(mm)		
秋44ひ 自家用	一時抹消	切れ 93,737 km 抹消 知年月 一体別体	2,000 kg	L 3,110	W 1,590	H (門)

エンジン状態	A (B) C	AC	良 不良 (無)	ブレーキ	A (V)	EG	4DR5 ディーゼル ps	T/M	5 速	3 ペダル	コラムシフト
--------	---------	----	----------	------	-------	----	---------------	-----	-----	-------	--------

ミッション・デフ(異音、油漏)	特になし	キャブ内部	備考
フレーム関係(錆、車体番号等)	ナシ 防錆塗装、厚塗りひび割れ	ベツト	有 (無)
上物メーカー名 年式、型式及状態等	木製3方開 煽りサビ有り 前立て内張はがれ 床われ、部分的に腐食有り 超低床Wタイヤ	汚れ	小 (中) 多
右ドア取っ手破損、開閉できるようになってます Fライト枠われ部品欠番 納屋保管 年式、登録地のわりに綺麗です 現状激渋なので仕上げません		シート破	(有) 無
		ETC	有 (無)
		ラジオ	(良) 不良
		バックモニタ	有 (無)
		ヘッドランプ HID ハロゲン	
		補助ブレーキ 段	
		ドア内張うき有り	
		特記、重点確認 3代目 Vキャンター	
		リサイクル料 ¥5,070	

Fガラス		
要交換	良好	飛石有 (無)
小 車検可		
記録簿	有	(無)
取説	有	(無)
メンテ	有	(無)
	有	無
	有	無
燃料タンク		
50L		

前回り全体的にすり傷、凹、飛び石、小サビ Fバンパー傷サビ 右ステップ曲がり

屋根サビ

左右ドア後凹傷 左右Rフェンダー曲がりサビ

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	6		6
	6	6	6
ス	スタッドレス		
ペ			
F	7.00R15 12PR		
サイズ			
R	175/80R13		
サイズ			