

	車名	初度登録	型式・車体番号		架装形状	
	三菱	25/6	QKG - FV54VZ-530066		4段クレーン付	

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法(mm)		
奈良131あ 事業用	R5. 7. 19	切れ 901,575 km 抹消 知年月 2013年4月 一体別体	11,300 kg	L 8,700	W 2,390	H (門)

エンジン状態	A (B) C	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	(A) V	EG	380 ps	T/M	7 速	3 ペダル
--------	---------	----	----------	------	-------	----	--------	-----	-----	-------

ミッション・デフ(異音、油漏)	特になし			キャブ内部	備考			
フレーム関係(錆、車体番号等)	ナシ 部分的にサビ有り			ベット	(有) 無	ヘッドランプ	HID	ハロゲン
上物メーカー名 年式、型式及状態等	タダノ4段 ラジコン・フックイン ZR504HE ラジコン、フックイン ラジコン送信機 巻下げ不良動かない 送信機傷破損個所有り アルミ5方開H800 セイコーラック1対 床フック15対 床穴、劣化、はがれ有り 煽り凹傷やぶれ有り 縦・横スチール根太			汚れ 小	(中) 多	補助ブレーキ	段	
				シート破	(有) 無	特記、重点確認 記録ナシ 2023年 65万*。中古E/G載替済		
				ETC	有 (無)			
				ラジオ	(良) 不良			
				バックモニタ	(有) 無			
						リサイクル料 ¥13,480		

Fガラス	要交換	良好	(飛石)有
小多 車検可			
記録簿	有	(無)	
取説	有	(無)	
メンテ	有	(無)	
	有	無	
	有	無	
燃料タンク	400L+400L		

前回り全体的にすり傷、飛び石 左Hライト枠ひび

Fバンパー凹傷 左右ドア凹傷

屋根塗装劣化

テールランプひびわれ

左右Sバンパー曲がり、傷、サビ 左後ガゼットぶつけ凹

タイヤ状態		1~10、×、欠、で記載
ス		スノー 全部ダメ
ペ		
F	11R22.5	
サイズ		
R		
サイズ		