

出品番号	車名	初度登録	型式・車体番号		架装形状						
	三菱	25/3	TKG - FEB90-520149		4.7KLタンクローリー						
前登録ナンバ	車検有効期限		走行距離		積載量	荷台寸法(mm)					
奄美800あ 事業用	一時抹消	切れ	381,058 km		3,760 kg	L	W	H (門)			
		抹消	知年月	一体別体							
エンジン状態	A B C		AC	良 不良 無	ブレーキ	A V	EG	175 ps T/M 5 速 3 ペダル			
ミッション・デフ(異音、油漏)						キャブ内部		備考			
特になし						ベツト 有 無		ヘッドランプ	HID	ハロゲン	
フレーム関係(錆、車体番号等)						特になし 新車時防錆塗装?					
上物メーカー名 年式、型式及状態等						汚れ 小 中 多		補助ブレーキ 段			
極東 LS05-30 12L120014N 2+1+1.7 3室 4.7KL						シート破 有 無		ミラーステー錆 小物入れ欠品 特記、重点確認			
ホースリール・ホース・ノズル付 タンク傷有り						ETC 有 無					
リア化粧板ぶつけ曲がり テールランプわれ						ラジオ 良 不良					
消防書類有り 次期圧力検査2028年6月						バックモニタ 有 無					
								リサイクル料 ¥8,830			
Fガラス			前回り全体的にすり傷、凹、飛び石 Fバンパー傷 左ドアぶつけ 屋根ぶつけ凹 左Sバンパー曲がり						タイヤ状態		
要交換	良好	飛石有							1~10、×、欠、で記載		
小 車検可									3 3		
記録簿	有	無							3 3 3 3		
H25~R4分											
取説	有	無							スノー		
メンテ	有	無									
	有	無									
	有	無									
燃料タンク									F		
100L			サイズ			R					
			サイズ								

